

Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 15/09/2025 (54)

KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.000.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas Rp. 333.000.000,- dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	DK 1876 JA	TOYOTA VIOS G 1.5	2014	AT	1497	HITAM METALIK	RP54.000.000	BENSIN	124545	D	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC FIRMAN 62 812-3674-7297// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
2	DK 1189 KY	DAIHATSU XENIA	2016	MT	1329	PUTIH	RP96.000.000	BENSIN	234089	D	C	D	READY	ADA 2025-11-23	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC FIRMAN 62 812-3674-7297 / CHANDRA 0878-6190-3208 / UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	KT 1428 EN	DAIHATSU AYLA	2022	MT	998	PUTIH	RP64.000.000	BENSIN	76541	C	B	B	14 HARI KERJA	ADA 2024-11-25	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PUTRA YADI 0821-2783-7606 // DEFRIZAL 0822-5386-2420//NIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	F 1138 TF	DAIHATSU AYLA 1.0 X	2016	MT	998	HITAM	RP61.000.000	BENSIN	102733	D	D	D	READY	ADA 2025-07-15	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	L 1340 CC	TOYOTA CALYA	2019	MT	1197	HITAM	RP57.000.000	BENSIN	0	E	C	C	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PUTRA YADI 0821-2783-7606 // DEFRIZAL 0822-5386-2420// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOSIN TIDAK TERLIHAT JELAS//BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	KB 1631 CB	HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI	2006	MT	1497	KUNING METALIK	RP40.000.000	BENSIN	265295	E	E	E	READY	ADA 2025-09-18	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
7	KU 1644 NB	TOYOTA AVANZA 1.5 G	2012	MT	1495	BIRU TUA METALIK	RP63.000.000	BENSIN	708685	C	C	C	READY	ADA 2025-10-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JOE CHRISTIAN 0852-1132-8319// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
8	B 2881 KKP	DAIHATSU XENIA R	2018	MT	1329	HITAM METALIK	RP142.000.000	BENSIN	100894	C	C	C	READY	ADA 2024-07-30	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
BPKB READY DI HO SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JEMY : 0852-5833-5777 // INSPEKSI AGUNG : 0852-3671-4592 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	KT 1050 GH	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2019	MT	1197	MERAH	RP88.000.000	BENSIN	100370	C	C	C	READY	ADA 2025-02-25	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JO CHRIS 0852-1132-8319// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	DH 1325 HN	SUZUKI ALL NEW ERTIGA GA	2021	MT	1462	ABU-ABU METALIK	RP165.000.000	BENSIN	206220	C	C	C	READY	ADA 2025-04-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY +62 821-8725-3174 / ASMAR 082278281728 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //FAKTUR BERUPA FOTOCOPY //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	DH 1597 AR	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5	2015	MT	1495	PUTIH	RP110.000.000	BENSIN	181086	C	C	C	READY	ADA 2025-03-31	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK BOY +62 821-8725-3174 // UNIT DI KENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //PEMENANG DIKENAKAN BIAYA MOBILISASI SEBESAR:RP1,500,000 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	DC 8633 FC	HINO DUTRO 130 HD DUMP TRUCK	2017	MT	4009	HIJAU	RP81.000.000	SOLAR	0	E	E	F	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JO CHRIS 0852-1132-8319// UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	KT 1658 OO	TOYOTA CALYA	2022	MT	1197	COKLAT METALIK	RP111.000.000	BENSIN	55769	C	C	C	READY	ADA 2025-11-29	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PUTRA:0813-5153-9927 / DEFRIZAL 0822-5386-2420 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	DE 1965 AP	TOYOTA RUSH	2013	MT	1495	KUNING METALIK	RP81.000.000	BENSIN	305757	C	C	D	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN+62 813-5414-9141 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // FOTO NOKA TIDAK TERLIHAT JELAS// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
15	DP 1114 ED	TOYOTA YARIS	2014	MT	1497	MERAH METALIK	RP102.000.000	BENSIN	147167	D	C	E	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // FOTO NOMOR MESIN TA TDK TERJANGKAU// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
16	DD 1071 UC	TOYOTA INNOVA G	2013	AT	1998	PUTIH	RP131.000.000	BENSIN	124204	D	C	C	READY	ADA 2025-05-03	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	DP 1586 AR	DAIHATSU AYLA	2018	MT	1197	PUTIH	RP86.000.000	BENSIN	93264	C	C	C	READY	ADA 2025-09-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY DI HO SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	DB 1242 KB	TOYOTA INNOVA G	2012	MT	1998	HITAM METALIK	RP106.000.000	BENSIN	430238	D	C	C	READY	ADA	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
BPKB READY DI HO SMARTBID // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK B1980ADJ PADA DOKUMEN DB1242KB //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
19	DB 1163 CO	DAIHATSU XENIA R	2011	MT	1298	HITAM METALIK	RP47.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. JORDY 0822-5914-5695// BODY BARET, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, STIR VARIASI, HEAD UNIT VARIASI, LAMPU KUSAM, HEADREST TIDAK LENGKAP, MESIN REMBES, NOSIN KARAT, DOP RODA T/A, RUANG MESIN KOTOR.//GASKET CYLINDER HEAD ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (FR-R) TIRE (SPARE) TIRE (RR-R) GASKET COVER HEAD WHEEL BEARING (RR) SPRING (FR) TIRE (FR-L) HEADER TIRE (RR-L) FAN BELT COIL IGNITION SPRING (RR) CLUTCH PLATE AIRCON EVAPORATOR RACK STEER SPARK PLUG(S) CLUTCH BEARING INJECTOR FUEL PUMP SHOCBREAKERS (FR) RADIATOR FAN WHEEL BEARING (FR) BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) SHOCBREAKERS (RR) DYNAMO STARTER RADIATOR BATTERY BRAKE PAD (FR)/CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-L) HEAD UNIT CARSEAT (FR-R) CARPET HEADREST (FR-R) STEERING-WHEEL BOLT CRANE AND JACK/RIM COVER (RR-L) DOOR REPAIR (RR-L) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) ROOF REPAIR FOG LAMP (R) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	DP 8673 GF	DAIHATSU GRAN MAX PICK-UP	2016	MT	1495	HITAM	RP38.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. ADI 0852-9971-7153 // MESIN TIDAK BERFUNGSI (RUSAK), BODY TERGORES, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, AC TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, LANTAI BAK BERKARAT, MESIN REMBES OLI//RACK STEER WHEEL BEARING (FR) WHEEL BEARING (RR) COIL IGNITION RIM (FR-L) RIM (FR-R) RADIATOR RIM (RR-L) RIM (RR-R) MUFFLER SPRING (RR) GASKET COVER HEAD AIR FILTER SPRING (FR) TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) FAN BELT TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) CLUTCH PLATE RIM (SPARE) TIRE (RR-R) SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR BATTERY BRAKE MASTER RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) INJECTOR/HEAD UNIT AIRCON PANEL DOOR TRIM (FR-L) CARPET SUNVISOR (L) INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK DOOR TRIM (FR-R) CARSEAT (FR-R) CEILING LAMP (FR) TOOL KIT/CARGO PANEL REPAIR (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) FRONT PANEL REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (L) ROOF REPAIR TURN LAMP (RR-R) GRILLES TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) TAILLIGHT (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) LICENSE PLAT TURN LAMP (RR-L) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (RR-R) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) CABIN REPAIR RIM COVER (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	DD 8365 HH	DAIHATSU GRAN MAX GRAN MAX PICK-UP	2017	MT	-	HITAM	RP49.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. LEXI 0852-1582-4687 // MESIN BERFUNGSI, AC TIDAK DINGIN, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, SETIR IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT, JOK SOBEK, SANDARAN JOK DEPAN KIRI TIDAK ADA, LANTAI BAK BERKARAT, VELG DEPAN IMITASI, MESIN REMBES OLI//COIL IGNITION RIM (SPARE) TIRE (SPARE) TIRE (FR-L) GASKET COVER HEAD RIM (FR-R) BRAKE PAD (RR) RIM (FR-L) BRAKE MASTER TIRE (RR-L) AIR FILTER SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) FAN BELT ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-R) INJECTOR TIRE (RR-R) CLUTCH PLATE BRAKE PAD (FR) AIRCON EVAPORATOR BATTERY SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN/GEAR LEVER COVER CEILING LAMP (FR) INTERIOR SALOON TOOL KIT DASHBOARD CARSEAT (FR-L) BOLT CRANE AND JACK HEAD UNIT CARPET SUNVISOR (L) STEERING-WHEEL/LICENSE PLAT EMBLEM FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) TAILLIGHT (RR-L) ROOF REPAIR CARGO PANEL REPAIR (DECK) WINDSHIELD WIPER SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) TAILLIGHT (RR-R) BUMPER REPLACE (FR) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) CABIN REPAIR RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	DD 1373 DG	TOYOTA AVANZA AVANZA S	2010	MT	-	HITAM METALIK	RP59.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365//MESIN BERFUNGSI, AC TIDAK DINGIN, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, TEMPERATUR MESIN TIDAK STABIL, SETIR IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, DOORTRIM BAGASI TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD TIDAK ADA//WHEEL BEARING (FR) WHEEL BEARING (RR) SHOCBREAKERS (FR) SHOCBREAKERS (RR) GASKET COVER HEAD RADIATOR RIM (SPARE) BRAKE PAD (FR) AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR FAN SPARK PLUG(S) INJECTOR BATTERY TIRE (SPARE) TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) BRAKE PAD (RR) CLUTCH BEARING CLUTCH PLATE TIRE (RR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) SPRING (RR) TIRE (RR-R) COIL IGNITION RACK STEER FAN BELT SPRING (FR)/CARPET FLOOR (FR-R) CEILING LAMP (FR) BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (RR) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-L) TOOL KIT DOOR TRIM (TRUNK) CARPET FLOOR (MID) STEERING-WHEEL CEILING TRIM CARPET HEAD UNIT CARPET FLOOR (RR)/TAILLIGHT (RR-R) FOG LAMP (L) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (FR-L) FOG LAMP (R) EMBLEM TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (L) TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) ROOF REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
23	DN 8729 NY	TOYOTA DYNA DYNA	2014	MT	-	MERAH	RP101.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365//MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, DASHBOARD TIDAK ADA, BAN CAADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, KONDISI BAN GUNDUL SEMUA, AALT MOBIL TIDAK ADA, LANTAI DUMP BERKARAT, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI//RADIATOR SPRING (FR) TIRE (SPARE) GASKET COVER HEAD TIRE (FR-R) COIL IGNITION SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD AIR FILTER RIM (SPARE) CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S) TIRE (RR-L) OUT TIRE (RR-R) OUT TIRE (RR-R) IN BRAKE MASTER FAN BELT INJECTOR BATTERY RADIATOR FAN ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE PAD (RR) TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) IN BRAKE PAD (FR)/HEADREST (FR-R) INTERIOR SALOON TOOL KIT CEILING LAMP (FR) HEAD UNIT CEILING TRIM SPEEDOMETER DASHBOARD CARPET BOLT CRANE AND JACK GEAR LEVER COVER/SIDE SKIRT REPAIR (R) FRONT PANEL REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (L) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (R) WINDSHIELD WIPER HEADLIGHT (FR-R) ROOF REPAIR FOG LAMP (R) ANTENNA BUMPER REPAIR (FR) FOG LAMP (L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TURN LAMP (FR-L) CABIN REPAIR TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
24	PB 1624 MU	HONDA HRV HRV	2017	MT	1497	ABU ABU BULAN METALIK	RP121.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FAQIH / BPK. LUTFI (SITAMA MANOKWARI) 0813-6219-5543 / 0823-5214-6899 // UNIT LAKA LANTAS, BAGIAN DEPAN RUSAK, KAP MESIN BUMPER CHASIS DEPAN RUSAK, AIRBAG PECAH, FENDER PENYOK, RADIATOR COPOT, KACA PECAH, BODY BARET, BUMPER BARET, //WHEEL BEARING (FR) FUEL PUMP TIRE (SPARE) RIM (FR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) WHEEL BEARING (RR) COIL IGNITION RIM (RR-R) SPRING (FR) WHEEL AXELS (RR) HEADER ENGINE MOUNTING RIM (SPARE) AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (FR) POWER STEERING BRAKE PAD (RR) SPRING (RR) TIRE (RR-L) CHASSIS RIM (FR-R) TIRE (FR-R) RACK STEER GASKET COVER HEAD WHEEL AXELS (FR) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH BEARING RIM (RR-L) DYNAMO STARTER FAN BELT SHOCBREAKERS (RR) SHOCBREAKERS (FR) CLUTCH PLATE BATTERY INJECTOR RADIATOR SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN/BOLT CRANE AND JACK CARPET TOOL KIT HEAD UNIT STEERING-WHEEL CARSEAT (FR-R) INTERIOR SALOON CEILING TRIM/LICENSE PLATE TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-L) WINDSHIELD GLASS TURN LAMP (RR-R) EMBLEM TURN LAMP (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-L) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPLACE (FR) DOOR REPAIR (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
25	DP 1371 EA	TOYOTA AVANZA AVANZA VELOZ	2012	MT	-	SILVER METALIK	RP82.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. PAUL 0823-1581-4593 // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD TIDAK ADA/TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) GASKET CYLINDER HEAD RIM (SPARE) TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) GASKET COVER HEAD TIRE (SPARE) SPRING (FR) ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH PLATE FAN BELT CLUTCH BEARING SHOCBREAKERS (FR) RACK STEER RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) INJECTOR AIRCON EVAPORATOR SHOCBREAKERS (RR) BRAKE MASTER BRAKE PAD (FR) RADIATOR SPARK PLUG(S) BATTERY COIL IGNITION SPRING (RR)/CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) AIRCON PANEL BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) CARPET TOOL KIT INTERIOR SALOON CEILING TRIM CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (FR-R)/TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-R) RIM COVER (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) RIM COVER (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) ROOF REPAIR RIM COVER (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (FR-L) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) MIRROR (L) TURN LAMP (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) WINDSHIELD WIPER ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
26	B 1409 ZVW	TOYOTA AVANZA AVANZA E	2019	MT	-	SILVER METALIK	RP136.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 // "MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALAT MOBIL TIDAK ADA, VELG IMITASI, MESIN REMBES OLI //RIM (RR-R) RIM (RR-L) CLUTCH PLATE TIRE (SPARE) RADIATOR FAN AIRCON EVAPORATOR RIM (FR-L) RIM (FR-R) CLUTCH BEARING TIRE (FR-R) FAN BELT TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-R) BRAKE MASTER TIRE (RR-L) REMOTE SPARE KEY (IMMOBILIZER) GASKET COVER HEAD BATTERY COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD SPRING (RR) BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) RIM (SPARE) SPRING (FR) SPARK PLUG(S) INJECTOR/CARPET CARPET FLOOR (RR) TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) CEILING TRIM CARPET FLOOR (MID) BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON/SIDE SKIRT REPAIR (R) MIRROR (R) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) RIM COVER (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) WINDSHIELD WIPER SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (RR-R) MIRROR (L) BUMPER REPAIR (RR) RIM COVER (FR-L) BUMPER REPAIR (FR)" //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
27	DN 1807 CK	TOYOTA AVANZA AVANZA G	2015	MT	-	PUTIH	RP61.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 // UNIT LAKA LANTAS, MESIN TIDAK BERFUNGSI, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, AIRBAG PECAH, AC TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ACCU TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, KACA DEPAN PECAH, BULLHEAD TIDAK ADA, CHASIS DEPAN PENYOK/ENGINE MOUNTING REMOTE AIRBAG SENSOR AIRBAG RADIATOR CLUTCH PLATE FAN BELT CLUTCH BEARING RACK STEER R-APRON GASKET CYLINDER HEAD FR-APRON COIL IGNITION L-APRON SPRING (RR) BRAKE MASTER RADIATOR FAN RIM (SPARE) SPRING (FR) AIRCON EVAPORATOR GASKET COVER HEAD RIM (RR-L) TIRE (FR-L) BRAKE PAD (RR) TIRE (RR-L) BATTERY TIRE (RR-R) BRAKE PAD (FR) TIRE (FR-R) TIRE (SPARE) INJECTOR ENGINE SERVICES (HEAVY) SPARK PLUG(S)/CEILING LAMP (RR) CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-L) DASHBOARD CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT CARPET FLOOR (RR) HORN CEILING TRIM STEERING-WHEEL BOLT CRANE AND JACK/MIRROR (R) TURN LAMP (FR-R) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-L) GRILLES TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) RIM COVER (RR-L) WINDSHIELD WIPER SIDE SKIRT REPAIR (R) WINDSHIELD GLASS EMBLEM SIDE SKIRT REPAIR (L) LICENSE PLATE ROOF REPAIR EX-ACCIDENT DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPLACE (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPLACE (FR-L) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (RR-R) ENGINE HOOD REPLACE //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
28	DC 8622 AU	DAIHATSU GRAN MAX GRAN MAX PICK-UP	2019	MT	-	ABU ABU METALIK	RP40.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. LEXI 0852-1582-4687 / UNIT LAKA LANTAS, MESIN TIDAK BERFUNGSI, BODY PENYOK, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BAK BERKARAT & KEROPOS, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, JOK TIDAK ADA, SETIR IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT//FR-APRON GEAR BOX OVERHAUL ENGINE MOUNTING COIL IGNITION DYNAMO STARTER RADIATOR FAN RACK STEER RADIATOR RIM (RR-L) TIRE (RR-R) GASKET COVER HEAD TIRE (FR-L) RIM (FR-L) TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) RIM (FR-R) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (RR-L) GASKET CYLINDER HEAD AIR FILTER RIM (SPARE) SPARK PLUG(S) FAN BELT BRAKE PAD (FR) SPRING (RR) BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER INJECTOR CLUTCH PLATE SPRING (FR) BATTERY/GEAR LEVER BOLT CRANE AND JACK GEAR LEVER COVER TOOL KIT SUNVISOR (L) GLASS LEVER (FR-L) GLASS LEVER (DRV) INTERIOR SALOON CARPET DOOR TRIM (FR-R) CARSEAT (FR-R) STEERING-WHEEL LEVER (L) CARSEAT (FR-L) STEERING-WHEEL LEVER (R) CEILING TRIM STEERING-WHEEL DASHBOARD HEAD UNIT CEILING LAMP (FR) DOOR TRIM (FR-L)/EMBLEM ANTENNA BACK GLASS LICENSE PLAT CARGO PANEL REPLACE TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) FRONT PANEL REPAIR RIM COVER (RR-R) RIM COVER (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) CABIN REPLACE TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) BUMPER REPLACE (FR) WINDSHIELD WIPER DOOR REPAIR (FR-L) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) GRILLES TURN LAMP (FR-L) WINDSHIELD GLASS FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) RIM COVER (FR-R) MIRROR (L) MIRROR (R)) TURN LAMP (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
29	PA 8510 J	DAIHATSU GRAN MAX GRAN MAX PICK-UP	2017	MT	1495	ABU ABU METALIK	RP45.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2023-04-13	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI IBU. DESRINA / BPK. YUSMIAR (SITAMA JAYAPURA) 0823-6530-7560 / 0811-481-5003 // BODY BARET, BUMPER BARET, LAMPU KUSAM IMITASI, JOK SOBEK, DOORTRIMP T/A, INTERIOR KUSAM, STIR RACING, MESIN REMBES OLI, BAN TIPIS, BODY STIKER, GRILL T/A, VELG VARIASI.//RIM (FR-L) AIR FILTER WHEEL BEARING (FR) FAN BELT RIM (SPARE) TIRE (RR-L) RIM (FR-L) TIRE (FR-L) WHEEL BEARING (RR) RIM (RR-R) TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (RR-L) TIRE (FR-R) SHOCBREAKERS (RR) SHOCBREAKERS (FR) TIRE (SPARE) RADIATOR AIRCON EVAPORATOR COIL IGNITION SPRING (FR) BRAKE PAD (RR) CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S) HEADER SPRING (RR) BRAKE PAD (FR) RACK STEER FUEL PUMP GASKET CYLINDER HEAD BATTERY GASKET COVER HEAD RADIATOR FAN/INTERIOR SALOON TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK STEERING-WHEEL HEAD UNIT CARPET CARSEAT (FR-R) DOOR TRIM (FR-L) DOOR TRIM (FR-R)/RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TAILLIGHT (RR-R) ROOF REPAIR FRONT PANEL REPAIR HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) GRILLES BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
30	DD 1856 QP	TOYOTA INNOVA INNOVA V	2016	MT	-	HITAM METALIK	RP161.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 // MESIN TIDAK BERFUNGSI (EKS BONGKAR), BODY TERGORES, KLAKSON TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, TRANSMISI TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, JOK BARIS KETIGA TIDAK ADA, SPARKBOARD TIDAK ADA/GEAR BOX ENGINE MOUNTING SPARE KEY (IMMOBILIZER) TIRE (SPARE) TIRE (RR-R) RIM (FR-L) TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) RADIATOR FAN TIRE (FR-L) FAN BELT ENGINE SERVICES (HEAVY) BRAKE PAD (FR) CLUTCH PLATE CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR) AIRCON EVAPORATOR RACK STEER BRAKE MASTER INJECTOR GEAR BOX OVERHAUL SPARK PLUG(S) SPRING (RR) GASKET COVER HEAD SPRING (FR) COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD RIM (SPARE) BATTERY/CARPET CARSEAT (RR-L) CEILING TRIM HEADREST (RR-R) CARSEAT (RR-R) HEADREST (RR-L) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT CARPET FLOOR (RR) HORN CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR SALOON HEAD UNIT/RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (R) MIRROR (L) FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) LICENSE PLATE WINDSHIELD WIPER RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) RIM COVER (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
31	DW 1565 EB	HONDA JAZZ JAZZ	2016	MT	-	MERAH	RP172.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. AGUS 0823-4704-2525 // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, VELG IMITASI, SPARKBOARD TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA//RIM (SPARE) GASKET COVER HEAD SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD COIL IGNITION CLUTCH PLATE TIRE (SPARE) RIM (RR-R) TIRE (FR-R) BRAKE PAD (FR) SPRING (RR) TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) RIM (FR-L) SPARE KEY (IMMOBILIZER) RIM (RR-L) FAN BELT RIM (FR-R) TIRE (FR-L) BRAKE MASTER CLUTCH BEARING ENGINE SERVICES (LIGHT) AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) INJECTOR SPARK PLUG(S) BATTERY/BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (MID) CEILING TRIM CARPET FLOOR (RR) CARPET TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-R) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-L)/RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-L) FOG LAMP (R) MIRROR (L) MIRROR (R) FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
32	DD 8431 EI	DAIHATSU GRAN MAX GRAN MAX PICK-UP	2017	MT	-	ABU ABU METALIK	RP40.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. LEXI 0852-1582-4687 // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, KACA DEPAN RETAK, LANTAI BAK BERKARAT, DOORTRIM TIDAK ADA, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI, LANTAI KABIN BERKARAT//RIM (SPARE) TIRE (SPARE) SPRING (RR) RADIATOR GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) BRAKE MASTER ENGINE SERVICES (LIGHT) RADIATOR FAN TIRE (RR-R) FAN BELT CLUTCH PLATE SPRING (FR) GASKET COVER HEAD AIR FILTER BRAKE PAD (FR) BRAKE PAD (RR) INJECTOR BATTERY SPARK PLUG(S)/GLASS LEVER (FR-L) TOOL KIT CARSEAT (FR-L) CEILING TRIM CARPET CEILING LAMP (FR) SUNVISOR (L) BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-R) INTERIOR SALOON DOOR TRIM (FR-L) REAR VIEW MIRROR GLASS LEVER (DRV) DOOR TRIM (FR) HEAD UNIT/SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (RR-L) CABIN REPAIR WINDSHIELD WIPER ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-R) ANTENNA FENDER REPAIR (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) RIM COVER (RR-R) WINDSHIELD GLASS FRONT PANEL REPAIR LICENSE PLAT FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR) RIM COVER (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
33	DP 1443 GB	TOYOTA AVANZA AVANZA G	2013	MT	-	ABU ABU METALIK	RP75.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL PADA FISIK T/A //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
40	DT 1211 BJ	TOYOTA INNOVA V	2015	AT	1998	PUTIH	RP91.000.000	BENSIN	305093	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2024-08-03	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 PIC IKRAM 085241587738 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
41	DE 1432 AK	SUZUKI ERTIGA SDX	2012	MT	1373	MERAH METALIK	RP23.000.000	BENSIN	2160900	E	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC KEVIN+62 813-5414-9141 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
42	DT 1015 CA	TOYOTA INNOVA INNOVA G	2009	MT	1998	HITAM METALIK	RP32.000.000	BENSIN	206502	E	D	D	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //BIAYA MOBILISASI SEBESAR 1.300.000 DITAGIHKAN KE PEMENANG LELANG // BPKB READY DI HO SMARTBID //PEMENANG DIKENAKAN BIAYA MOBILISASI SEBESAR:RP1,300,000 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
43	KT 1655 KW	MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5L GLX (4X4)	2019	MT	2477	PUTIH MUTIARA	RP238.000.000	SOLAR	161521	D	C	D	READY	ADA 2025-07-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //BIAYA MOBILISASI SEBESAR 2.500.000 DITAGIHKAN KE PEMENANG LELANG.//BPKB READY DI HO SMARTBID //PEMENANG DIKENAKAN BIAYA MOBILISASI SEBESAR:RP2,500,000 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
44	DB 1635 CC	SUZUKI ERTIGA	2013	MT	1373	COKLAT TUA METALIK	RP55.000.000	BENSIN	233585	C	C	C	READY	ADA 2024-11-13	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN 0852-5532-9221 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //FAKTUR KURANG JELAS TERBACA//BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
45	PB 1531 R	SUZUKI ERTIGA SDX	2013	MT	1373	HITAM	RP66.000.000	BENSIN	136856	D	C	D	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
46	DN 1670 NN	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2008	MT	1298	MERAH METALIK	RP35.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
TERDAPAT BEKAS TIPE X PADA PENULISASAN ALAMAT DI BPKB // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI LUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 // UNIT EKS LAKA LANTAS BAGIAN KIRI, MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, SEATBELT TIDAK LENGKAP, KLAKSON TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, POWER STEERING TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, SETIR IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI, VELG IMITASI//MUFFLER RACK STEER COIL IGNITION RADIATOR RADIATOR FAN GASKET COVER HEAD SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH PLATE TIRE (FR-R) RIM (SPARE) RIM (RR-L) RIM (FR-L) RIM (RR-R) FAN BELT BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR TIRE (SPARE) SPRING (RR) RIM (FR-R) TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) CLUTCH BEARING ENGINE SERVICES (LIGHT) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) TIRE (FR-L) BRAKE PAD (FR) BATTERY INJECTOR/CARPET FLOOR (FR-R) CEILING TRIM SEATBELT (RR-L) STEERING-WHEEL CARPET FLOOR (RR) CEILING LAMP (RR) CEILING LAMP (FR) GEAR LEVER COVER INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (MID) SEATBELT (RR-R) TOOL KIT HEAD UNIT HORN CARPET CARPET FLOOR (FR-L)/WINDSHIELD WIPER RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) LICENSE PLATE MIRROR (R) FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (L) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-R) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) RIM COVER (RR-L) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-R) RIM COVER (FR-R) EMBLEM TURN LAMP (RR-L) ROOF REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
47	DN 8361 GC	MITSUBISHI L 300 L300 PU FB-R (4X2)	2022	MT	2268	HITAM	RP74.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 // MESIN TIDAK BERFUNGSI, NOMOR RANGKA BERKARAT, ACCU TIDAK ADA, INJEKTOR RUSAK, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, MESIN REMBES OLI, LANTAI BAK BERKARAT & KEROPOS/AIR FILTER SPRING (FR) RIM (RR-R) RIM (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-L) TIRE (FR-L) RIM (FR-R) TIRE (FR-R) TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (FR-L) FAN BELT SPRING (RR) SPARK PLUG(S) CLUTCH PLATE BRAKE MASTER INJECTOR ENGINE BLOCK HEAD RADIATOR BRAKE PAD (RR) BATTERY RADIATOR FAN BRAKE PAD (FR)/BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT SUNVISOR (L) CARPET INTERIOR SALOON HEAD UNIT CEILING LAMP (FR)/CABIN REPAIR RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-L) ROOF REPAIR RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) MIRROR (R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) DOOR REPAIR (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (FR-L) FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-R) FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) WINDSHIELD WIPER LICENSE PLAT BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
48	DB 1561 EJ	TOYOTA AGYA	2019	MT	1197	MERAH	RP89.000.000	BENSIN	207061	C	C	C	READY	ADA 2025-04-30	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 / SARDIMAN 089523807733 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
49	DN 1285 UY	TOYOTA AVANZA AVANZA E	2017	MT	1329	SILVER METALIK	RP41.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 // UNIT LAKA LANTAS, MESIN TIDAK BERFUNGSI, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BULLHEAD PENYOK, ACCU TIDAK ADA, KLAKSON TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, KACA DEPAN PECAH, BODY DEPAN HANCUR, SETIR IMITASI, AIRBAG PECAH, HEADREST TIDAK LENGKAP, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD TIDAK ADA//RIM (RR-R) RIM (SPARE) TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) COIL IGNITION SPARE KEY (IMMOBILIZER) AIRBAG SENSOR L-APRON RIM (RR-L) RIM (FR-R) TIRE (FR-L) GASKET COVER HEAD RIM (FR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) FR-APRON GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-R) R-APRON BRAKE MASTER INJECTOR CLUTCH BEARING ENGINE BLOCK RADIATOR AIRBAG FAN BELT AIRCON EVAPORATOR BATTERY BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) RACK STEER SPARK PLUG(S) CLUTCH PLATE RADIATOR FAN/HEADREST (M-R) HEAD UNIT TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (RR-R) CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM INTERIOR SALOON DASHBOARD AIRCON PANEL GEAR LEVER COVER STEERING-WHEEL CARPET FLOOR (MID) HORN CARPET FLOOR (RR)/EX-ACCIDENT WINDSHIELD GLASS WINDSHIELD WIPER HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-L) EMBLEM TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (FR-R) MIRROR (R) SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) FOG LAMP (R) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (L) FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) LICENSE PLATE BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPLACE (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) GRILLES DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPLACE (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
50	DN 1721 CE	TOYOTA AVANZA AVANZA G	2017	MT	1329	PUTIH	RP81.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM TIDAK ADA, KLAKSON TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, HEADREST TIDAK ADA, COVER PLAFON IMITASI, KNALPOT IMITASI, LANTAI KABIN BELAKANG BERKARAT, DOORTRIM BAGASI TIDAK ADA, SETIR IMITASI, MESIN REMBES OLI, VELG IMITASI//RADIATOR FAN TIRE (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-R) TIRE (RR-L) TIRE (FR-R) AIRBAG SENSOR TIRE (FR-L) BRAKE PAD (FR) RIM (RR-R) SPRING (FR) AIRCON EVAPORATOR REMOTE TIRE (RR-R) RIM (RR-L) RIM (FR-L) BRAKE MASTER MUFFLER AIRBAG SPRING (RR) RIM (SPARE) FAN BELT BRAKE PAD (RR) INJECTOR CLUTCH PLATE RACK STEER BATTERY SPARK PLUG(S) CLUTCH BEARING/CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) HORN TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK DOOR TRIM (TRUNK) CARPET FLOOR (RR) HEADREST (RR-R) CEILING LAMP (FR) INTERIOR SALOON CEILING LAMP (RR) HEADREST (M-R) CARPET FLOOR (MID) CEILING TRIM HEADREST (M-L) HEADREST (RR-L) CARPET HEADREST (FR-R) HEADREST (FR-L) STEERING-WHEEL/DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-R) WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (L) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (RR-L) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) RIM COVER (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (L) HEADLIGHT (FR-R) ROOF REPAIR TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
51	PY 1577 AC	SUZUKI ERTIGA	2016	MT	1373	UNGU METALIK	RP78.000.000	BENSIN	133772	D	C	C	READY	ADA 2026-04-11	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
PENULISAN PERUBAHAN NOPOL PADA BPKB DI TULIS TANGAN // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDI 082189084113 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
52	DB 1594 KF	TOYOTA AVANZA	2012	MT	1298	HITAM METALIK	RP51.000.000	BENSIN	0	D	D	D	READY	ADA 2023-07-03	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 / SARDIMAN 089523807733 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOSIN BERKARAT//BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
53	PS 1870 A	DAIHATSU XENIA X	2017	MT	1329	HITAM METALIK	RP57.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-09-03	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. NANDO / BPK FATUR 0852-7005-0894 / 0822-2759-3728 //NOPOL FISIK TA // UNIT LAKA LANTAS DEPAN, BUMPER RUSAK, AIRBAG PECAH, INTERIOR KOTOR, HEAD UNIT IMITASI, KARPET T/A, RUANG MESIN KOTOR, NOSIN TIPIS, BAN DAN VELG IMITASI, MESIN RUSAK, BODY BARET, TULANG DEPAN PENYOK, BAN TIPIS, JOK SOBEK, //RIM (FR-L) SPRING (RR) HEADER GASKET COVER HEAD TIRE (RR-L) POWER STEERING FUEL PUMP RIM (SPARE) TIRE (SPARE) WHEEL BEARING (FR) SPRING (FR) TIRE (RR-R) GASKET CYLINDER HEAD ENGINE SERVICES (HEAVY) ENGINE MOUNTING COIL IGNITION RIM (RR-L) BRAKE PAD (FR) SHOCBREAKERS (RR) AIRBAG SENSOR CLUTCH BEARING TIRE (FR-R) INJECTOR FR-APRON CLUTCH PLATE RADIATOR FAN FAN BELT RIM (FR-R) RACK STEER WHEEL BEARING (RR) RIM (RR-R) AIRBAG SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) AIRCON EVAPORATOR DYNAMO STARTER SHOCBREAKERS (FR) DISC PAD BATTERY RADIATOR BRAKE MASTER/BOLT CRANE AND JACK STEERING-WHEEL CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) CARPET TOOL KIT INTERIOR SALOON HEAD UNIT/LICENSE PLATE RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-L) ROOF REPAIR TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPLACE (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
54	PB 9708 SW	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	2012	MT	3908	KUNING	RP99.000.000	SOLAR	0	D	D	C	READY	ADA 2023-10-05	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
55	DT 1742 AE	HONDA BRIO SATYA 1.2 E	2016	AT	1198	MERAH	RP59.000.000	BENSIN	0	D	D	E	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // NOPOL FISIK T/A/BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
56	DE 1880 AR	DAIHATSU TERIOS X	2021	MT	1496	COKLAT METALIK	RP149.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-11-18	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. HAIRIL / BPK.ANGGA 0853-4005-1775 / 0858--2380-8820// "BODY BARET DAN ADA PENYOK, BUMPER BARET, INTERIOR KOTOR, RUANG MESIN KOTOR, INTERIOR VARIASI, TUAS TRANSMISI VARIASI, JENDELA TIDAK BERFUNGSI, POWER WINDOW BERMASALAH, LAMPU KUSAM, BAN DEPAN VELG KALENG, INDIKASI UNIT DIGUNAKAN SEBAGAI TAKSI. //BRAKE MASTER TIRE (FR-R) RIM (FR-R) FUEL PUMP COIL IGNITION HEADER GASKET COVER HEAD TIRE (RR-R) RADIATOR FAN TIRE (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-L) SPRING (RR) SPRING (FR) WHEEL BEARING (FR) FAN BELT RADIATOR CLUTCH PLATE BRAKE PAD (RR) ENGINE SERVICES (HEAVY) BATTERY RACK STEER WHEEL BEARING (RR) AIRCON EVAPORATOR TIRE (FR-L) SPARK PLUG(S) SHOCBREAKERS (RR) SHOCBREAKERS (FR) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (FR)/INTERIOR SALOON CEILING TRIM POWER-WINDOW PANEL (DRV) CARPET GEAR LEVER CARSEAT (FR-R) HEAD UNIT BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT/FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) LICENSE PLATE HEADLIGHT (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (FR-R)"/ FOTO LEMBAR IDENTITAS BPKB TA //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
57	DD 1081 MY	TOYOTA AVANZA 1.3 E	2014	MT	1298	SILVER METALIK	RP56.000.000	BENSIN	0	D	D	D	READY	ADA 2025-06-04	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // COPY FAKTUR T/A//BIAYA MOBILISASI SEBESAR 1.300.000 DITAGIHKAN KE PEMENANG LELANG//BPKB READY DI HO SMARTBID //PEMENANG DIKENAKAN BIAYA MOBILISASI SEBESAR:RP1,300,000 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
58	DD 1246 VY	SUZUKI APV STD	2010	MT	1493	MERAH METALIK	RP30.000.000	BENSIN	195192	D	D	D	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //BIAYA MOBILISASI SEBESAR 1.300.000 DITAGIHKAN KE PEMENANG LELANG.//BPKB READY DI HO SMARTBID //PEMENANG DIKENAKAN BIAYA MOBILISASI SEBESAR:RP1,300,000 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
59	DD 1223 MM	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2014	MT	1298	PUTIH	RP69.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI IBU. DESRINA / BPK. YUSMIAR 0823-6530-7560 / 0811-481-5003// BODY BARET, BUMPER BARET, LAMPU KUSAM, LAMPU KUSAM, PINTU BAGASI BELAKANG CAT RETAK, INTERIOR KUSAM, MESIN REMBES, //TIRE (FR-L) TIRE (SPARE) WHEEL BEARING (RR) TIRE (FR-R) GASKET COVER HEAD TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) COIL IGNITION HEADER SPRING (RR) ENGINE MOUNTING SPRING (FR) RACK STEER CLUTCH PLATE WHEEL BEARING (FR) CLUTCH BEARING RADIATOR SHOCBREAKERS (FR) BRAKE PAD (RR) SHOCBREAKERS (RR) FUEL PUMP ENGINE SERVICES (HEAVY) GASKET CYLINDER HEAD BRAKE PAD (FR) INJECTOR SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN FAN BELT AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER BATTERY/BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-R) CARPET INTERIOR SALOON TOOL KIT HEAD UNIT/TAILLIGHT (RR-L) ROOF REPAIR FOG LAMP (R) BUMPER REPAIR (RR) ENGINE HOOD REPAIR TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (L) TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR)"/ FOTO FAKTUR FC AN //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
60	DB 1587 QF	TOYOTA INNOVA E	2008	MT	1998	ABU ABU METALIK	RP62.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT IMITASI, ALAT MOBIL TIDAK ADA, VELG IMITASI, SPARKBOARD TIDAK ADA, KNALPOT IMITASI, SETIR IMITASI, LACI DASHBOARD TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI//RACK STEER COIL IGNITION GASKET COVER HEAD MUFFLER RIM (SPARE) RADIATOR FAN INJECTOR FAN BELT ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-R) CLUTCH PLATE GASKET CYLINDER HEAD BATTERY RIM (RR-L) SPRING (RR) RIM (FR-R) TIRE (RR-R) SPRING (FR) SPARK PLUG(S) RIM (RR-R) RIM (FR-L) TIRE (SPARE) BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) AIRCON EVAPORATOR CLUTCH BEARING TIRE (FR-L) BRAKE MASTER TIRE (RR-L) AIRCON PANEL TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) BOLT CRANE AND JACK CARPET INTERIOR SALOON CEILING TRIM CEILING LAMP (FR) CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (RR) DASHBOARD CARPET FLOOR (FR-R) HEAD UNIT STEERING-WHEEL/TURN LAMP (FR-L) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) RIM COVER (RR-L) TURN LAMP (RR-L) ANTENNA RIM COVER (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR ROOF REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) MIRROR (R) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (L) FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
61	DN 8510 EB	HINO DUTRO 130HD	2017	MT	4009	HIJAU	RP94.500.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// UNIT BERUBAH BENTUK DARI TANGKI KE DUMP, PERUBAHAN BENTUK PADA BPKB TIDAK ADA MESIN TIDAK BERFUNGSI (KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP), KUNCI KONTAK RUSAK, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, RADIATOR & KIPAS RUSAK, KACA DEPAN RETAK, HIDROLIK & POMPA TIDAK ADA, DUMP BERKARAT//MAIN AXELS GEAR BOX WHEEL AXELS (FR) WHEEL AXELS (RR) ENGINE BLOCK HEAD POWER STEERING KEY (NO IMMOBILIZER) RIM (RR-R) OUT RIM (RR-R) IN ENGINE MOUNTING RIM (FR-R) RIM (FR-L) RIM (RR-L) OUT RIM (RR-L) IN SPRING (FR) TIRE (RR-L) IN TIRE (RR-L) OUT COIL IGNITION GASKET COVER HEAD TIRE (RR-R) IN AIR FILTER SPRING (RR) TIRE (SPARE) INTERCOOLER GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) TIRE (RR-R) OUT RIM (SPARE) BRAKE MASTER RADIATOR FAN INJECTOR RADIATOR TIRE (FR-L) SPARK PLUG(S) DYNAMO STARTER CLUTCH PLATE BRAKE PAD (FR) BRAKE PAD (RR) BATTERY ENGINE SERVICES (HEAVY) RACK STEER FAN BELT MUFFLER/STEERING-WHEEL LEVER (L) STEERING-WHEEL LEVER (R) FR-R DOOR LOCK GEAR LEVER COVER FR-L DOOR LOCK CEILING LAMP (FR) CARPET TOOL KIT HEAD UNIT BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON DASHBOARD/MIRROR (L) MIRROR (R) DOOR HANDLE (FR-L) DOOR HANDLE (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) FOG LAMP (L) FRONT PANEL REPAIR DOOR REPAIR (FR-L) ROOF REPAIR BUMPER REPLACE (FR) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-R) GRILLES ANTENNA TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-R) LICENSE PLAT HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) WINDSHIELD GLASS TURN LAMP (FR-L) EMBLEM CARGO PANEL REPLACE TAILLIGHT (RR-L) CABIN REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
62	DT 8461 AH	SUZUKI CARRY PU	2021	MT	1462	HITAM	RP69.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, SETIR IMITASI, LANTAI BAK BERKARAT, MESIN REMBES OLI/AIR FILTER TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD RIM (SPARE) TIRE (RR-R) CLUTCH PLATE TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE PAD (RR) TIRE (FR-R) BRAKE PAD (FR) INJECTOR RACK STEER FAN BELT SPRING (FR) SPARK PLUG(S) BRAKE MASTER BATTERY AIRCON EVAPORATOR/TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON CARPET STEERING-WHEEL SUNVISOR (L)/CABIN REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (FR-R) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) FRONT PANEL REPAIR TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) CARGO PANEL REPAIR (DECK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
63	DW 8221 CH	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	2013	MT	3908	KUNING	RP155.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT BERUPA CHASIS // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. AGUS 0823-4704-2525// MESIN TIDAK BERFUNGSI, INDIKASI KOMPONEN MESIN TIDAK, BAK TIDAK ADA, KONDISI BAN GUNDUL, KACA DEPAN RETAK, ACCU TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, SETIR IMITASI, POWER STEERING TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, JOK SOBEK, SEATBELT TIDAK ADA//POWER STEERING ENGINE BLOCK HEAD FUEL PUMP DYNAMO STARTER ENGINE MOUNTING INTERCOOLER RACK STEER ENGINE SERVICES (HEAVY) SPRING (RR) SPRING (FR) COIL IGNITION TIRE (RR-R) OUT TIRE (SPARE) AIR FILTER GASKET COVER HEAD RIM (SPARE) TIRE (RR-R) IN GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-L) OUT TIRE (RR-L) IN TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) CLUTCH PLATE FAN BELT RADIATOR FAN MUFFLER RADIATOR BRAKE MASTER BATTERY BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S) INJECTOR BRAKE PAD (RR)/BOLT CRANE AND JACK SEATBELT (FR-L) CEILING LAMP (FR) GEAR LEVER COVER CEILING TRIM DASHBOARD CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) SEATBELT (FR-R) TOOL KIT STEERING-WHEEL REAR VIEW MIRROR CARPET INTERIOR SALOON/CARGO PANEL REPAIR (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR) CARGO PANEL REPAIR (DECK) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (L) DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) LICENSE PLAT WINDSHIELD GLASS FOG LAMP (R) ANTENNA TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) ROOF REPAIR CABIN REPAIR FRONT PANEL REPAIR HEADLIGHT (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPLACE (FR) TURN LAMP (FR-L) CARGO PANEL REPLACE //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
64	PA 1865 JM	TOYOTA AVANZA VELOZ	2012	MT	1495	PUTIH	RP70.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK DS1865JM PADA BPKB PA1865JM // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI JAYAPURA IBU. DESRINA / BPK. YUSMIAR // BODY BARET, BUMPER BARET, MOBIL CEPER, INTERIOR KUSAM, INTERIOR KUSAM, HEAD UNIT VARIASI, STIR SPARCO RACING, HEADREST T/A, MESIN REMBES, LAMPU KUSAM, EMBLEM VARIASI, BAN DAN VELG VARIASI, KNALPOT RACING.//HEADER GASKET COVER HEAD RIM (SPARE) SPRING (RR) RIM (FR-R) TIRE (RR-R) SPRING (FR) ENGINE MOUNTING RIM (RR-L) TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (FR-L) TIRE (FR-L) RIM (RR-R) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-L) COIL IGNITION FUEL PUMP SHOCBREAKERS (RR) POWER STEERING FAN BELT BRAKE PAD (FR) CLUTCH BEARING DISC PAD WHEEL BEARING (FR) RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) WHEEL BEARING (RR) CLUTCH PLATE RACK STEER SHOCBREAKERS (FR) RADIATOR BRAKE MASTER BATTERY MUFFLER SPARK PLUG(S)/BOLT CRANE AND JACK HEADREST (M-R) INTERIOR SALOON HEADREST (M-L) TOOL KIT HEADREST (FR-R) CARPET HEADREST (FR-L) STEERING-WHEEL HEAD UNIT/TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) FOG LAMP (R) FENDER REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-R) FOG LAMP (L) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) ENGINE HOOD REPAIR ROOF REPAIR DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
65	PA 1056 Q	HONDA CR-V	2009	MT	1997	HITAM METALIK	RP70.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-08-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI IBU. DESRINA / BPK. YUSMIAR 0823-6530-7560 / 0811-481-5003// BODY BARET, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, JOK SOBEK, HEAD UNIT VARIASI, PLAFON VARIASI, AMPU KUSAM, BUMPER BARET, MESIN REMBES./RIM (FR-L) GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD TIRE (SPARE) SHOCBREAKERS (FR) FUEL PUMP HEADER RIM (SPARE) SPRING (RR) SPRING (FR) COIL IGNITION TIRE (FR-L) RIM (RR-R) RIM (FR-R) RIM (FR-R) ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) RADIATOR WHEEL BEARING (FR) WHEEL BEARING (RR) CLUTCH PLATE RADIATOR FAN FAN BELT ENGINE MOUNTING BRAKE PAD (FR) CLUTCH BEARING POWER STEERING BRAKE MASTER SPARK PLUG(S) SHOCBREAKERS (RR) RACK STEER BATTERY BRAKE PAD (RR)/CARSEAT (FR-R) TOOL KIT HEAD UNIT CEILING TRIM CARPET BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON/TAILLIGHT (RR-R) FOG LAMP (L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
66	DD 8256 PB	SUZUKI CARRY PU	2020	MT	1462	PUTIH	RP70.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. ADI 0852-9971-7153 // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, LANTAI BAK BERKARAT, TIANG PILAR DEPAN KIRI RETAK (INDIKASI TERTIMPALAKA LANTAS)/MUFFLER RADIATOR FAN SPARK PLUG(S) AIR FILTER TIRE (FR-R) TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH PLATE TIRE (SPARE) SPRING (FR) BATTERY BRAKE PAD (FR) SPRING (RR) INJECTOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) GASKET COVER HEAD FAN BELT RIM (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD/TOOL KIT SUNVISOR (L) HEAD UNIT BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON CARPET/WINDSHIELD WIPER DOOR REPAIR (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (FR-L) ANTENNA DOOR REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) ROOF REPAIR FRONT PANEL REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR) CARGO PANEL REPAIR (DECK) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
67	DD 8401 HZ	TOYOTA HILUX PICK UP	2008	MT	1998	HITAM METALIK	RP38.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI // NOKA BERKARAT // BPK. ALI AGUS 0822-3439-6341 // MESIN TIDAK BERFUNGSI, NOMOR RANGKA BERKARAT (TIDAK JELAS), CHASIS BERKARAT & KEROPOS, ACCU TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, HEAD UNIT TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, JOK SOBEK, LANTAI BAK BERKARAT & KEROPOS, LANTAI KABIN DEPAN BERKARAT, KONDISI BAN GUNDUL/ENGINE SERVICES (LIGHT) DINAMO STARTER RIM (RR-R) RIM (FR-L) RIM (FR-R) RIM (RR-L) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-L) MUFFLER TIRE (RR-R) AIR FILTER RADIATOR RADIATOR FAN CLUTCH PLATE TIRE (SPARE) INJECTOR FAN BELT TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) GASKET COVER HEAD SPRING (FR) BATTERY BRAKE MASTER SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) AIRCON EVAPORATOR SPRING (RR) RIM (SPARE) BRAKE PAD (FR)/CEILING TRIM CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) INTERIOR SALOON CARPET TOOL KIT GEAR LEVER COVER BOLT CRANE AND JACK AIRCON PANEL CEILING LAMP (FR) HEAD UNIT/MIRROR (L) ROOF REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR-R) ANTENNA CARGO PANEL REPAIR (RR-L) RIM COVER (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (RR-R) RIM COVER (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR) SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) MIRROR (R) TAILLIGHT (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) CABIN REPAIR BUMPER REPAIR (FR) WINDSHIELD WIPER HEADLIGHT (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
68	DW 1445 CA	HONDA MOBILIO RS	2014	MT	1496	MERAH TUA MUTIARA	RP104.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI IBU. DESRINA / BPK. YUSMIAR 0823-6530-7560 / 0811-481-5003// BODY BARET, BUMPER BARET PECAH, CAT PUSAR EX DEMULAN REPAINT, LRUANG MESIN KOTOR, LAMPU KUSAM DAN PECAH, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD RUSAK, HEADREST TIDAK LENGKAP, INDIKASI UNIT EX TAKSI//ENGINE MOUNTING TIRE (SPARE) RIM (RR-L) SPRING (FR) CLUTCH BEARING HEADER TIRE (RR-R) RIM (RR-R) SPRING (RR) COIL IGNITION CLUTCH PLATE WHEEL BEARING (FR) RIM (FR-R) TIRE (FR-L) SHOCBREAKERS (FR) FAN BELT WHEEL BEARING (RR) ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (RR-L) SHOCBREAKERS (RR) GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD RIM (FR-L) FUEL PUMP TIRE (FR-R) INJECTOR RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) RADIATOR RACK STEER BRAKE MASTER BATTERY DYNAMO STARTER BRAKE PAD (FR)/BOLT CRANE AND JACK HEADREST (RR-R) CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (FR-R) TOOL KIT INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) HEADREST (FR-L) HEADREST (RR-L) HEADREST (M-R) HEADREST (M-L) HEAD UNIT/FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) HEADLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR ROOF REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
69	PA 1872 JC	TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5	2020	MT	1496	MERAH METALIK	RP144.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI IBU. DESRINA / BPK. YUSMIAR 0823-6530-7560 / 0811-481-5003// BODY BARET, BUMPER BARET PECAH, CAT PUSAR EX DEMULAN REPAINT, LRUANG MESIN KOTOR, LAMPU KUSAM DAN PECAH, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD RUSAK, HEADREST TIDAK LENGKAP, INDIKASI UNIT EX TAKSI//ENGINE MOUNTING TIRE (SPARE) RIM (RR-L) SPRING (FR) CLUTCH BEARING HEADER TIRE (RR-R) RIM (RR-R) SPRING (RR) COIL IGNITION CLUTCH PLATE WHEEL BEARING (FR) RIM (FR-R) TIRE (FR-L) SHOCBREAKERS (FR) FAN BELT WHEEL BEARING (RR) ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (RR-L) SHOCBREAKERS (RR) GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD RIM (FR-L) FUEL PUMP TIRE (FR-R) INJECTOR RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) RADIATOR RACK STEER BRAKE MASTER BATTERY DYNAMO STARTER BRAKE PAD (FR)/BOLT CRANE AND JACK HEADREST (RR-R) CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (FR-R) TOOL KIT INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) HEADREST (FR-L) HEADREST (RR-L) HEADREST (M-R) HEADREST (M-L) HEAD UNIT/FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) HEADLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR ROOF REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
70	AG 1348 ED	DAIHATSU AYLA 1.0 M	2019	MT	998	HITAM	RP71.000.000	BENSIN	105619	C	C	C	READY	ADA 2025-11-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // BPKB READY DI HO SMARTBID //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
71	DT 1008 UR	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2011	MT	1298	PUTIH	RP55.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. ADI 0852-9971-7153 // NOMOR RANGKA TIPIS (REPAIR), UNIT INDIKASI EKS LAKA LANTAS, PLAT KUNING, MESIN BERFUNGSI, AC TIDAK DINGIN, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, MESIN REMBES OLI, BODY TERGORES (EKS REPAIR), SPARKBOARD DEPAN TIDAK ADA, HEADREST TIDAK LENGKAP//SHOCBREAKERS (FR) RADIATOR SHOCBREAKERS (RR) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) TIRE (RR-L) TIRE (SPARE) SPRING (RR) CLUTCH PLATE RACK STEER TIRE (FR-R) CLUTCH BEARING ENGINE SERVICES (LIGHT) FAN BELT RADIATOR FAN TIRE (RR-R) TIRE (FR-L) AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) INJECTOR GASKET COVER HEAD RIM (SPARE) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER COIL IGNITION BATTERY/AIRCON PANEL CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) HEADREST (FR-R) HEADREST (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT CARPET CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (RR) HEADREST (M-L) HEADREST (M-R) CEILING TRIM CEILING LAMP (FR) HEAD UNIT/FOG LAMP (R) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (R) LICENSE PLATE FOG LAMP (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) ROOF REPAIR MIRROR (L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-R) TURN LAMP (FR-R) WINDSHIELD WIPER BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) HEADLIGHT (FR-L) ANTENNA RIM COVER (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	