

Daftar Lelang Floor Mobil - SIDOARJO | 02/09/2026 (349)

KOTA SIDOARJO (SDA) / JI. PANGLIMA SUDIRMAN NO.17 B, MENYANGGONG, KLETEK, KEC TAMAN, KAB SIDOARJO, JAWA , 61257

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.500.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas **Rp. 350.000.000,-** dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	B 1014 SER	HONDA CIVIC FD2 2.0 AT	2006	AT	1998	ABU ABU TUA METALIK	RP97.500.000	BENSIN	157945	C	C	C	READY	ADA 2026-11-17	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JEMY : 0852-5833-5777 // INSPEKSI AGUNG : 0852-3671-4592 // PEMENANG LELANG DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
2	B 1596 SWH	VINFAST VF E34	2024	AT	110	BIRU MUDA	RP40.000.000	LISTRIK	0	D	D	E	8 HARI KERJA	ADA 2025-12-13	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	L 1157 OQ	TOYOTA WISH 1.8L	2003	AT	1794	LIGHT BLUE	RP45.000.000	BENSIN	299999	C	C	C	20 HARI KERJA	ADA 2016-04-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK N1534II PADA DOKUMEN L1157OQ // INDIKASI NOPOL FISIK PALSU // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	B 9171 ERU	MITSUBISHI L 300	2013	MT	2447	KUNING MERAH	RP69.000.000	SOLAR	226358	C	C	C	17 HARI KERJA	ADA 2022-12-18	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR ADA	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // FOTO MOSIN TIDAK JELAS 1 DIGIT TIDAK TERLIHAT // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	PB 1760 MA	TOYOTA AVANZA	2008	MT	1298	HITAM METALIK	RP52.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// SPOILER (RR) , TURN LAMP (FR-R) , DOOR REPAIR (FR-R) , FOG LAMP (L) , RIM COVER (RR-R) , DOOR REPAIR (RR-R) , ROOF REPAIR , DOOR REPAIR (RR-L) , RIM COVER (FR-R) , HEADLIGHT (FR-R) , DOOR REPAIR (TRUNK) , BUMPER REPAIR (RR) , HEADLIGHT (FR-L) , BUMPER REPAIR (FR) , DOOR REPAIR (FR-L) , TURN LAMP (FR-L) , FOG LAMP (R) , ENGINE HOOD REPAIRBOLT CRANE AND JACK , CARSEAT (FR-L) , TOOL KIT , INTERIOR SALOON , STEERING-WHEEL , CARSEAT (FR-R) , HEAD UNITGASKET CYLINDER HEAD , CLUTCH PLATE , SPARK PLUG(S) , SPRING (RR) , BATTERY , ENGINE SERVICES (HEAVY) , BRAKE PAD (FR) , COIL IGNITION , FAN BELT , HEADER , TIRE (RR-R) , WHEEL BEARING (FR) , BRAKE PAD (RR) , TIRE (FR-L) , SHOCBREAKERS (RR) , TIRE (SPARE) , TIRE (FR-R) , SPRING (FR) , WHEEL AXELS (FR) , RADIATOR , SHOCBREAKERS (FR) , AIRCON EVAPORATOR , RACK STEER , WHEEL BEARING (RR) , GASKET COVER HEAD , CLUTCH BEARING , WHEEL AXELS (RR) , RADIATOR FAN , TIRE (RR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	PB 8592 MM	TOYOTADYNA WU342R	2009	MT	4009	MERAH	RP66.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// MESIN MATI DAN RUSAK, SPAREPART MESIN TIDAK LENGKAP, BLOK MESIN RUSAK, KABIN BARET PENYOK KEROPOS, KABIN EX REPAINT, INTERIOR KUSAM, STIR RACING, DASHBOARD KUSAM, LACI DASHBOARD RUSAK, LAMPU KUSAM, JOK VARIASI SOBEK, KARPET T/A, COVER BAWAH STIR T/A, TIDAK ADA FAKTUR, DOORTRIMP T/A, BAK KARAT, BAN GFOG LAMP (R) , BUMPER REPAIR (FR) , TURN LAMP (FR-R) , TURN LAMP (RR-R) , TAILLIGHT (RR-R) , TURN LAMP (FR-L) , TURN LAMP (RR-L) , CABIN REPAIR , TAILLIGHT (RR-L) , HEADLIGHT (FR-L) , FOG LAMP (L) , CARGO PANEL REPAIR (DECK) , HEADLIGHT (FR-R)DASHBOARD , INTERIOR SALOON , CARSEAT (FR-L) , CARPET , DOOR TRIM (FR-R) , DOOR TRIM (FR-L) , TOOL KIT , HEAD UNIT , STEERING-WHEEL , CARSEAT (FR-R) , BOLT CRANE AND JACKWHEEL BEARING (RR) , COIL IGNITION , SPRING (RR) , HEADER , ENGINE BLOCK , SHOCBREAKERS (RR) , RADIATOR , DINAMO STARTER , SHOCBREAKERS (FR) , WHEEL BEARING (FR) , TURBO , GASKET CYLINDER HEAD , FAN BELT , FUEL PUMP , MUFFLER , GASKET COVER HEAD , POWER STEERING , CLUTCH PLATE , SPRING (FR) , TIRE (RR-L) OUT , RIM (SPARE) , ENGINE SERVICES (HEAVY) , SPARK PLUG(S) , RIM (FR-L) , RIM (RR-R) OUT , RIM (RR-R) IN , RIM (RR-L) OUT , RIM (RR-L) IN , BRAKE PAD (RR) , TIRE (FR-R) , INJECTOR , RIM (FR-R) , TIRE (RR-L) IN , TIRE (RR-R) OUT , TIRE (SPARE) , RADIATOR FAN , BRAKE PAD (FR) , TIRE (RR-R) IN , BATTERY , RACK STEER , CEK ENGINE LIGHT , TIRE (FR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
DICETAK TGL. 01-09-2026		KI CARRY CX PICK UP	2020	MT	1462	HITAM	RP54.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2027-02-08	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN			
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A																
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. JORDY 0822-5914-5695 // CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA LANTAS, MESIN TIDAK BERFUNGSI, AC T/A, BAN CADANGAN T/A, SETIR IMITASI, ALAT MOBIL T/A, KACA DEPAN RETAK, LANTAI BAK BARET, BODY DEPAN PENYOK, JOK SOBEK, BULLHEAD PENYOK, KACA SPION RUSAK, KONDISI BAN GUNDUL//R-APRON WHEEL AXELS (RR) BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) GASKET COVER HEAD SPRING (RR) RIM (FR-L) GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-R) FAN BELT SPRING (FR) TIRE (RR-L) RIM (RR-L) RIM (FR-R) AIR FILTER INJECTOR TIRE (FR-L) RIM (SPARE) CLUTCH PLATE TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) BRAKE PAD (FR) FR-APRON BATTERY ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-R) SPARK PLUG(S)/BOLT CRANE AND JACK CEILING TRIM TOOL KIT DASHBOARD INTERIOR SALOON STEERING-WHEEL SUNVISOR (L) CARPET/WINDSHIELD WIPER HEADLIGHT (FR-R) EMBLEM TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) RIM COVER (FR-R) WINDSHIELD GLASS MIRROR (L) TURN LAMP (FR-R) LICENSE PLAT RIM COVER (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) DOOR REPLACE (FR-R) CABIN REPAIR TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) FRONT PANEL REPLACE TURN LAMP (FR-L) ANTENNA BUMPER REPLACE (FR) HEADLIGHT (FR-L) ROOF REPAIR GRILLES CARGO PANEL REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
8	PA 8458 V	MITSUBISHI STRADA TRITON DC GLS	2011	MT	2477	ABU SILVER METALIK	RP36.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 / CS PUSAT 081188089292// UNIT PLAT KUNING, INDIKASI UNIT EX-BANJIR, MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR), KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BULLHEAD PENYOK, BODY TERGORES, ACCU T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KACA DEPAN RETAK, HEAD UNIT IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, KONDISI BAN GUNDUL, LANTAI BAK BARET//ENGINE MOUNTING TIRE (RR-R) COIL IGNITION RIM (SPARE) SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR AIR FILTER TIRE (RR-L) FAN BELT TIRE (FR-R) AIRCON EVAPORATOR SPRING (FR) TIRE (SPARE) ENGINE BLOCK HEAD CLUTCH PLATE BATTERY TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) BRAKE PAD (RR) GASKET COVER HEAD SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN INJECTOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (FR) FR-APRON/DASHBOARD STEERING-WHEEL SPEEDOMETER CEILING TRIM INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK REAR VIEW MIRROR SUNVISOR (L) TOOL KIT GEAR LEVER COVER AIRCON PANEL SUNVISOR R CARPET CEILING LAMP (FR) HEAD UNIT/WINDSHIELD WIPER LICENSE PLAT RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (L) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) EMBLEM SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TAILLIGHT (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) WINDSHIELD GLASS TURN LAMP (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) RIM COVER (RR-R) TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) MIRROR (L) TURN LAMP (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
9	DD 1039 V	TOYOTA AGYA 1.0 G	2016	MT	998	ABU ABU METALIK	RP71.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. AGUS 0823-4704-2525 // CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, MESIN REMBES OLI, INDIKATOR AIRBAG MENYALA/RADIATOR AIRBAG SENSOR RADIATOR FAN GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD RIM (FR-R) WHEEL BEARING (RR) BRAKE PAD (RR) SPRING (FR) RIM (SPARE) SPRING (RR) CLUTCH PLATE CLUTCH BEARING TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) TIRE (SPARE) TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) AIRCON EVAPORATOR REMOTE TIRE (FR-L) WHEEL BEARING (FR) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER INJECTOR BATTERY FAN BELT/AIRCON PANEL CEILING TRIM GEAR LEVER COVER TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-L) CARPET CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) CEILING LAMP (FR) INTERIOR SALOON STEERING-WHEEL/RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (FR-R) FENDER REPAIR (FR-R) FOG LAMP (R) ENGINE HOOD REPAIR MIRROR (L) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) RIM COVER (FR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (FR-L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
10	DT 8353 AM	HINO XZU349R	2022	MT	4009	HIJAU	RP233.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-10-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 //CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI, DINAMO STARTER RUSAK, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, DUMP PENYOK, ACCU RUSAK, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, COVER PLAFON IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT & KEROPOS, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI//CEK ENGINE LIGHT SPRING (RR) RIM (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-R) OUT DYNAMO STARTER GASKET COVER HEAD AIR FILTER COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) IN SPARK PLUG(S) SPRING (FR) BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-L) OUT RADIATOR TIRE (RR-R) IN FAN BELT TIRE (SPARE) CLUTCH PLATE BATTERY BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) INJECTOR RADIATOR FAN TIRE (FR-R)/GEAR LEVER COVER CARPET BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT REAR VIEW MIRROR CEILING TRIM INTERIOR SALOON HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) STEERING-WHEEL DASHBOARD/HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) ANTENNA CARGO PANEL REPAIR (RR) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) FRONT PANEL REPAIR TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (FR) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) CABIN REPAIR TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) MIRROR (L) MIRROR (R) DOOR REPAIR (FR-R) FOG LAMP (L) EMBLEM ROOF REPAIR CARGO PANEL REPAIR (DECK) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
11	PS 8240 A	TOYOTA HILUX 2.4G DC	2022	MT	2393	PUTIH	RP115.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 // CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR), KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, SETIR KUSAM, SEATBELT T/A, HEADREST TIDAK LENGKAP, DASHBOARD RUSAK & KUSAM//GEAR BOX GEAR BOX OVERHAUL SPRING (RR) TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) RIM (RR-L) ENGINE BLOCK HEAD RIM (RR-R) FAN BELT AIRCON EVAPORATOR POWER STEERING RIM (FR-L) SPRING (FR) COIL IGNITION TIRE (FR-L) RACK STEER RIM (SPARE) ENGINE BLOCK FR-APRON DYNAMO STARTER MUFFLER CLUTCH PLATE GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR ENGINE SERVICES (HEAVY) AIR FILTER GASKET COVER HEAD AIRBAG RIM (FR-R) TIRE (RR-R) INJECTOR RADIATOR FAN BRAKE PAD (FR) REMOTE TIRE (RR-L) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER SPARE KEY (IMMOBILIZER) BATTERY/CARPET INTERIOR SALOON SEATBELT (RR-R) SEATBELT (FR-L) HEADREST (RR-R) SEATBELT (RR-L) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT SEATBELT (FR-R) HEADREST (RR-L) CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM HEAD UNIT STEERING-WHEEL DASHBOARD AIRCON PANEL/CABIN REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR) LICENSE PLAT ANTENNA FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-L) RIM COVER (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) MIRROR (L) RIM COVER (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-L) EMBLEM FOG LAMP (L) WINDSHIELD WIPER CARGO PANEL REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPLACE (FR) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) ENGINE HOOD REPLACE SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) GRILLES TAILLIGHT (RR-L) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
DICETAK TGL. 01-09-2026			O DUTRO 130HD	2012	MT	4009	HIJAU	RP88.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
NOPOL PADA FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, ACCU SUAK, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SPEEDOMETER TIDAK BERFUNGSI, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, TUAS PERSNELING IMITASI, MESIN REMBES OLI, BAK BERKARAT//TIRE (FR-L) BRAKE PAD (FR) RIM (SPARE) TIRE (RR-R) IN SPARK PLUG(S) SPRING (FR) GASKET COVER HEAD RADIATOR FAN SPRING (RR) AIR FILTER ENGINE SERVICES (LIGHT) RADIATOR TIRE (RR-L) OUT TIRE (RR-R) OUT TIRE (SPARE) BRAKE PAD (RR) TIRE (RR-L) IN GASKET CYLINDER HEAD COIL IGNITION TIRE (FR-R) CLUTCH PLATE FAN BELT INJECTOR BATTERY BRAKE MASTER/REAR VIEW MIRROR TOOL KIT HEAD UNIT CEILING TRIM INTERIOR SALOON CEILING LAMP (FR) BOLT CRANE AND JACK SPEEDOMETER CARPET GEAR LEVER COVER DASHBOARD/SIDE SKIRT REPAIR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) EMBLEM CARGO PANEL REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) FOG LAMP (R) FOG LAMP (L) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) LICENSE PLAT ANTENNA MIRROR (L) WINDSHIELD WIPER HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) FRONT PANEL REPAIR // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	DN 1579 EB	TOYOTA AGYA G	2015	MT	998	ABU ABU METALIK	RP71.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-05-15	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, VELG BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KAKI-KAKI BUNYI, MESIN REMBES OLI, KACA DEPAN RETAK, DOP RODA IMITASI, SARUNG JOK SOBEK, BULLHEAD DEPAN KIRI BERKARAT//RADIATOR RADIATOR FAN RIM (SPARE) SPRING (FR) RIM (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) GASKET COVER HEAD RIM (RR-R) RIM (FR-L) AIRCON EVAPORATOR SPRING (RR) TIRE (FR-L) CLUTCH BEARING CLUTCH PLATE TIRE (FR-R) REMOTE RIM (RR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) FAN BELT SPARK PLUG(S) BATTERY INJECTOR BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER BRAKE PAD (FR)/CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) CARPET INTERIOR SALOON AIRCON PANEL TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK/DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) WINDSHIELD WIPER WINDSHIELD GLASS TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (L) GRILLES SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (R) FENDER REPAIR (FR-R) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (L) ENGINE HOOD REPAIR // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	PB 1727 MM	TOYOTA INNOVA G	2015	MT	1998	PUTIH	RP152.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET PENYOK, BUMPER BARET, CAT KUSAM, BAN IMITASI, SARUNG JOK IMITASI, INTERIOR KUSAM, BUMPER BARET, MESIN REMBES, KARPET TIDAK LENGKAP,HEAD UNIT IMITASI//CLUTCH BEARING SPRING (FR) COIL IGNITION WHEEL BEARING (RR) SHOCBREAKERS (RR) TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) HEADER ENGINE SERVICES (HEAVY) WHEEL BEARING (FR) TIRE (FR-L) RADIATOR FAN INJECTOR SHOCBREAKERS (FR) RIM (RR-R) SPRING (RR) TIRE (RR-R) CLUTCH PLATE RADIATOR GASKET COVER HEAD DISC PAD RIM (SPARE) RIM (FR-L) AIRCON EVAPORATOR GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-L) RACK STEER BRAKE MASTER FUEL PUMP RIM (FR-R) BATTERY FAN BELT TIRE (SPARE) BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S)/CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-R) CARPET FLOOR (RR) HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET/DOOR REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPAIR (RR) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR LICENSE PLATE TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	