

Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 16/02/2026 (71)

KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.000.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas Rp. 333.000.000,- dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	KT 8641 VG	MITSUBISHI CANTER	2022	MT	3907	KUNING	RP152.000.000	SOLAR	0	D	E	E	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-30	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC MIRZA : 0822-3357-3376 / PIC RESKI 0853-4884-2551 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
2	DW 1736 AT	DAIHATSU XENIA R	2018	MT	1329	MERAH METALIK	RP122.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. ADI 0852-9971-7153 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, AC TIDAK DINGIN/RUSAK, BODY TERGORES, GARDAN BERMASALAH, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, VELG IMITASI, HEADREST T/A, SPARKBOARD T/A, JOK BARIS KETIGA T/A, SEATBELT TIDAK LENGKAP, CONSOLE BOX T/A, MESIN REMBES OLI//RIM (FR-L) TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) TIRE (FR-R) REMOTE AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) MUFFLER RIM (RR-R) CLUTCH PLATE ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH BEARING TIRE (FR-L) SPARE KEY (IMMOBILIZER) SPRING (FR) RIM (SPARE) BRAKE MASTER RIM (RR-L) SPARK PLUG(S) INJECTOR RIM (FR-R) BRAKE PAD (FR) FAN BELT BATTERY SPRING (RR)/CARPET HEADREST (RR-L) CARSEAT (RR-L) CONSOLE BOX SEATBELT (RR-L) BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM HEADREST (FR-R) HEADREST (RR-R) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) TOOL KIT INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (M-L) HEADREST (M-R) SEATBELT (RR-R) CARSEAT (RR-R) CARPET FLOOR (FR-R) HEADREST (FR-L)/WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) RIM COVER (RR-L) DOOR REPAIR (RR-L) FOG LAMP (R) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (L) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) RIM COVER (FR-R) EMBLEM //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	S 1847 XZ	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2018	MT	1197	SILVER METALIK	RP86.000.000	BENSIN	74032	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-10-05	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	W 1724 XZ	DAIHATSU SIGRA D	2021	MT	998	HITAM	RP81.000.000	BENSIN	95537	C	C	C	READY	ADA 2025-11-22	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	DD 1749 AG	TOYOTA INNOVA INNOVA G	2017	AT	1998	HITAM METALIK	RP202.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, SPARKBOARD T/A//SPRING (RR) SPRING (FR) WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) TIRE (FR-L) RIM (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD BRAKE PAD (RR) AIRCON EVAPORATOR SPARE KEY (IMMOBILIZER) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-L) CLUTCH PLATE FAN BELT GASKET COVER HEAD BRAKE MASTER TIRE (SPARE) BRAKE PAD (FR) TIRE (FR-R) TIRE (RR-R) INJECTOR SPARK PLUG(S) CLUTCH BEARING BATTERY/TOOL KIT CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (RR) BOLT CRANE AND JACK CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-R)/SIDE SKIRT REPAIR (R) FOG LAMP (R) ENGINE HOOD REPAIR FOG LAMP (L) RIM COVER (RR-L) MIRROR (R) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (RR-R) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) DOOR REPAIR (TRUNK) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (FR-L) MIRROR (L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	S 1711 QC	SUZUKI APV DLX	2015	MT	1493	ABU ABU METALIK	RP51.000.000	BENSIN	157494	C	C	C	READY	ADA 2026-04-18	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
7	PA 8416 AI	DAIHATSU GRAN MAX PICK-UP	2013	MT	1495	PUTIH	RP33.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI JAYAPURA BPK. MICHAEL / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET KARAT KEROPOS, BUMPER BARET, CAT KUSAM, LAMPU KUSAM, KACA PECAH, BAK KARAT KEROPOS, BAN GUNDUL, INTERIOR KUSAM, DOORTRIM KELUPAS, JOK SOBEK, NOSIN KARAT, MESIN REMBES, SALAH PENULISAN SAMSAT PADA PERUBAHAN NOPOL DARI DS8637AE KE PA8637AE SEHARUSNYA TETAP DS8637AE//RACK STEER TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (SPARE) GASKET COVER HEAD SHOCBREAKERS (RR) GASKET CYLINDER HEAD FAN BELT RIM (RR-R) AIRCON EVAPORATOR RIM (SPARE) RIM (FR-L) SPRING (FR) BRAKE PAD (RR) RADIATOR COIL IGNITION WHEEL BEARING (FR) CLUTCH PLATE RIM (RR-L) WHEEL BEARING (RR) SPARK PLUG(S) TIRE (RR-R) SPRING (RR) RADIATOR FAN HEADER SHOCBREAKERS (FR) TIRE (RR-L) BRAKE MASTER INJECTOR BRAKE PAD (FR) RIM (FR-R) BATTERY/STEERING-WHEEL INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-R) TOOL KIT HEAD UNIT/WINDSHIELD GLASS CARGO PANEL REPAIR (RR) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TAILLIGHT (RR-L) FRONT PANEL REPAIR RIM COVER (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) RIM COVER (RR-R) TURN LAMP (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) RIM COVER (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
8	DH 1911 HU	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2023	MT	1197	PUTIH	RP91.000.000	BENSIN	0	D	D	E	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
STNK TIDAK ADA // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 //BPKB READY HO TANGERANG// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	KT 1812 NS	DAIHATSU SIGRA	2016	MT	1298	SILVER METALIK	RP56.000.000	BENSIN	182027	C	C	C	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PUTRA:0813-5153-9927 / GUSTI 0822-5053-1175 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	DD 1674 SI	TOYOTA AVANZA AVANZA G	2012	MT	1298	HITAM METALIK	RP63.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, SETIR IMITASI, ALAT MOBIL T/A, KACA BELAKANG PECAH, MESIN REMBES OLI, JOK BARIS KETIGA T/A, AC TIDAK DINGIN, HEADREST TIDAK LENGKAP, COVER PLAFON IMITASI//BRAKE PAD (RR) CLUTCH PLATE ENGINE SERVICES (LIGHT) AIRCON EVAPORATOR INJECTOR TIRE (RR-R) REMOTE TIRE (FR-L) RIM (FR-R) FAN BELT GASKET CYLINDER HEAD RIM (SPARE) CLUTCH BEARING TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) BATTERY TIRE (RR-L) SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN MUFFLER SPRING (FR) BRAKE MASTER SPRING (RR) BRAKE PAD (FR) RACK STEER/TOOL KIT CARPET FLOOR (MID) HEADREST (RR-L) INTERIOR SALOON HEADREST (RR-R) AIRCON PANEL BOLT CRANE AND JACK HEAD UNIT CARSEAT (RR-L) CARPET CEILING LAMP (RR) CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (M-R) CARPET FLOOR (FR-R) CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (RR) CARSEAT (RR-R) STEERING-WHEEL GEAR LEVER COVER HEADREST (M-L)/MIRROR (L) WINDSHIELD WIPER BACK GLASS TURN LAMP (RR-L) EMBLEM HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (FR-L) FOG LAMP (R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (L) ROOF REPAIR BUMPER REPAIR (RR) MIRROR (R) RR-QUARTER GLASS (R) FENDER REPAIR (RR-R) RIM COVER (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) TURN LAMP (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	KT 8290 NM	ISUZU NMR 71T HD 6.1	2018	MT	4570	PUTIH	RP106.000.000	SOLAR	0	D	D	D	READY	ADA 2026-02-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PUTRA:0813-5153-9927 / GUSTI 0822-5053-1175 // BAK T/A HANYA CHASIS // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	KT 1473 GI	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2020	MT	1197	COKLAT MUDA METALIK	RP91.000.000	BENSIN	49612	C	C	D	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JO CHRIS 0852-1132-8319// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	PA 1275 EK	TOYOTA INNOVA G	2011	MT	1998	SILVER METALIK	RP44.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
NOSIN PADA FISIK TEMPELAN / KETRIK ULANG // PEMENANG LELANG WAJIB MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. DEDY 0812-7358-6232 / CS PUSAT 081188089292/ BODY BARET PENYOK, BUMPER BARET PECAH, MESIN MATI RUSAK, KACA BELAKANG PECAH, HEAD UNIT T/A, NOSIN TEMPELAN, UNIT PLAT KUNING, BUMPER PECAH, LAMPU PECAH, LAMPU BELAKANG T/A, BAN DAN VELG IMITASI, LACI DASHBOARD T/A, STIR RACING, SARUNG JOK IMITASI, PLAFON VARIASI, //ENGINE MOUNTING WHEEL AXELS (RR) WHEEL AXELS (FR) AIRCON EVAPORATOR TIRE (SPARE) RIM (FR-L) RADIATOR FAN RIM (SPARE) CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) HEADER GEAR BOX OVERHAUL RIM (RR-R) FUEL PUMP GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) BRAKE PAD (FR) DYNAMO STARTER RIM (RR-L) GASKET COVER HEAD COIL IGNITION BATTERY BRAKE MASTER RIM (FR-R) SHOCBREAKERS (FR) SPRING (RR) TIRE (FR-L) RACK STEER FAN BELT TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) RADIATOR SHOCBREAKERS (RR) DISC PAD INJECTOR CLUTCH PLATE WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) ENGINE SERVICES (HEAVY)/CARPET FLOOR (RR) STEERING-WHEEL TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-L) CARPET CARPET FLOOR (MID) CARSEAT (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CEILING TRIM INTERIOR SALOON HEAD UNIT CARSEAT (FR-R) BOLT CRANE AND JACK/WINDSHIELD WIPER FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BACK GLASS HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) TURN LAMP (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR LICENSE PLATE TAILLIGHT (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) FOG LAMP (L) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (R) ROOF REPAIR BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	DB 1579 CO	TOYOTA INNOVA	2012	MT	1998	PUTIH	RP103.000.000	BENSIN	134204	C	C	C	READY	ADA 2026-06-19	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 / SARDIMAN 089523807733 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
15	AE 1857 RO	TOYOTA YARIS E	2010	MT	1497	MERAH	RP71.000.000	BENSIN	106568	D	C	D	READY	ADA 2026-06-22	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
16	P 1096 HJ	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2019	MT	1197	HITAM	RP101.000.000	BENSIN	79495	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-10-20	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	DH 1920 DD	TOYOTA AVANZA G	2013	MT	1298	PUTIH	RP71.000.000	BENSIN	377471	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY +62 821-8725-3174 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	DH 8051 AJ	SUZUKI ST 150 PICK UP	2018	MT	1493	HITAM	RP48.000.000	BENSIN	0	E	E	E	READY	ADA 2026-04-20	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
19	DH 8221 JB	SUZUKI CARRY PU	2020	MT	1462	HITAM	RP66.000.000	BENSIN	69494	D	D	D	READY	ADA 2026-11-03	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	KT 1966 RZ	HONDA CR-V RM1 2WD	2013	MT	1997	PUTIH ORCHID MUTIARA	RP106.000.000	BENSIN	138194	C	C	D	READY	ADA 2025-02-06	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC JO CHRIS 0852-1132-8319// //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	DP 1533 TC	HONDA BRIO	2019	MT	1198	MERAH TUA METALIK	RP136.000.000	BENSIN	160144	D	D	C	READY	ADA 2025-12-16	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / MUHAMMAD DARWIS 082348587430 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	DH 8674 AP	SUZUKI NEW CARRY - PU	2021	MT	1462	HITAM	RP61.000.000	BENSIN	0	E	E	F	READY	ADA	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN			
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A																
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK DH8981BF PADA BPKB & STNK DH8674AR // NOPOL KEUR BERBEDA MASIH NOPOL LAMA DH8981BF // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
23	DT 1021 TE	DAIHATSU SIRION	2017	MT	1298	SILVER METALIK	RP94.000.000	BENSIN	89969	C	C	C	READY	ADA 2026-04-11	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
24	B 9553 SDB	MITSUBISHI FE 73	2014	MT	3908	KUNING	RP86.000.000	SOLAR	0	C	D	D	READY	ADA 2024-12-08	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PUTRA:0813-5153-9927 / GUSTI 0822-5053-1175 // ADA PERBEDAAN JENIS KENDARAAN PADA BPKB LIGHT TRUK PADA FISIK DUMP TRUK // PEMENANG LELANG WAJIB MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN BERMATERAI //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
25	DT 1051 EB	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2013	MT	1298	PUTIH	RP63.000.000	BENSIN	294827	C	C	C	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
BPKB READY HO TANGERANG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
26	DN 1371 LA	SUZUKI ERTIGA	2018	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP84.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
NOPOL FISIK T/A // ADA PERBEDAAN TIPE UNIT PADA EMBLEM FISIK ERTIGA GL PADA DOKUMEN BPKB & FAKTUR ERTIGA DX // PEMENANG LELANG WAJIB TTD SURAT PERNYATAAN BERMATERAI DIKASIR // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM TIDAK ADA, BAN CADANGAN TIDAK ADA, ALAT MOBIL TIDAK ADA, HEADREST TIDAK ADA/REMOTE RADIATOR FAN SPRING (FR) MUFFLER GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD SPRING (RR) RIM (SPARE) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) BATTERY WHEEL BEARING (FR) WHEEL BEARING (RR) TIRE (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) FAN BELT BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) INJECTOR BRAKE PAD (RR) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (FR) TIRE (FR-R) CLUTCH PLATE/CARPET FLOOR (RR) HEADREST (FR-L) CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) TOOL KIT HEADREST (M-L) HEADREST (M-R) HEADREST (FR-R) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID) HEADREST (RR-R) HEADREST (RR-L) BOLT CRANE AND JACK/ENGINE HOOD REPAIR EMBLEM HEADLIGHT (FR-R) LICENSE PLATE TURN LAMP (FR-R) MIRROR (L) FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) MIRROR (R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
27	DM 1699 AB	TOYOTA INNOVA 2.0 V	2010	MT	1998	SILVER METALIK	RP83.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES (CAT ULANG), KACA DEPAN RETAK, BUMPER DEPAN PECAH, AC TIDAK DINGIN, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, VELG IMITASI, SETIR IMITASI, LACI DASHBOARD T/A, HEADREST TIDAK LENGKAP, MESIN REMBES OLI, JOK BARIS KETIGA T/A/MUFFLER ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR RADIATOR FAN FAN BELT INJECTOR SPRING (FR) RIM (FR-L) BRAKE PAD (RR) TIRE (RR-L) COIL IGNITION BRAKE PAD (FR) TIRE (FR-R) RIM (RR-R) TIRE (FR-L) TIRE (SPARE) RIM (SPARE) CLUTCH PLATE BATTERY GASKET COVER HEAD SPRING (RR) RIM (FR-R) SPARK PLUG(S) CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) AIRCON EVAPORATOR RIM (RR-L) BRAKE MASTER/DOOR TRIM (TRUNK) TRUNK DOOR LOCK CEILING LAMP (FR) CARSEAT (RR-L) CEILING TRIM CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (MID) HEADREST (RR-L) CARPET HEADREST (FR-R) HEADREST (FR-L) BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON AIRCON PANEL HEAD UNIT HEADREST (RR-R) TOOL KIT HORN CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) DASHBOARD CARPET FLOOR (RR) STEERING-WHEEL CARSEAT (RR-R)/TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) MIRROR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) FOG LAMP (L) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (FR-R) ROOF REPAIR TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) ANTENNA SIDE SKIRT REPAIR (R) EMBLEM FOG LAMP (R) FENDER REPAIR (FR-L) MIRROR (R) RIM COVER (FR-R) WINDSHIELD GLASS WINDSHIELD WIPER FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
28	DN 1289 UA	TOYOTA INNOVA	2008	MT	1998	SILVER METALIK	RP59.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
NOPOL PADA FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, KAP MESIN KEROPOS, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, PLAT KENDARAAN T/A, VELG IMITASI, SPARKBOARD T/A, JOK SOBEK, LACI DASHBOARD T/A, DOORTRIM BAGASI T/A, MESIN REMBES OLI, SEATBELT TIDAK LENGKAP/RIM (RR-R) RIM (FR-R) GASKET COVER HEAD COIL IGNITION RIM (FR-L) MUFFLER CLUTCH PLATE SPRING (RR) RIM (RR-L) RIM (SPARE) TIRE (RR-L) SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-R) FAN BELT AIRCON EVAPORATOR BATTERY RACK STEER RADIATOR FAN TIRE (SPARE) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) RADIATOR INJECTOR ENGINE SERVICES (LIGHT) SPARK PLUG(S) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR)/SEATBELT (RR-R) CARPET CEILING LAMP (RR) SEATBELT (RR-L) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT CARPET FLOOR (MID) AIRCON PANEL CEILING LAMP (FR) DASHBOARD CARPET FLOOR (FR-L) CEILING TRIM TRUNK DOOR LOCK DOOR TRIM (TRUNK) CARPET FLOOR (RR) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-R)/RIM COVER (FR-R) RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-R) ANTENNA TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-L) LICENSE PLATE RIM COVER (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) WINDSHIELD WIPER SIDE SKIRT REPAIR (L) BUMPER REPAIR (FR) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) MIRROR (L) MIRROR (R) BUMPER REPAIR (RR) SIDE SKIRT REPAIR (R) ROOF REPAIR FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
29	DG 1266 NB	SUZUKI IGNIS	2018	MT	1197	PUTIH METALIK	RP68.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2024-03-25	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
STNK HANYA BERUPA FOTO SCAN // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK FAHMI/BPK. USMAN (SITAMA TOBELO) 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BAFRET RENGANG, INTERIOR KUSAM, BAN TIPIS, LAMPU KUSAM, //RIM (FR-R) GASKET COVER HEAD GASKET CYLINDER HEAD ENGINE SERVICES (HEAVY) TIRE (FR-L) RADIATOR RIM (FR-L) FAN BELT TIRE (SPARE) AIRCON EVAPORATOR TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) SPRING (RR) SHOCBREAKERS (RR) BRAKE MASTER RIM (SPARE) BRAKE PAD (FR) WHEEL BEARING (FR) COIL IGNITION DISC PAD SHOCBREAKERS (FR) POWER STEERING SPRING (FR) SPARK PLUG(S) CLUTCH PLATE RACK STEER WHEEL BEARING (RR) TIRE (FR-R) CLUTCH BEARING RIM (RR-L) RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) RIM (RR-R) BATTERY HEADER/CARSEAT (FR-R) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT CARPET HEAD UNIT BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-L)/LICENSE PLATE FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (RR-R) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPAIR (FR) TAILLIGHT (RR-L) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
30	DP 1131 XZ	TOYOTA AVANZA AVANZA VELOZ	2014	MT	1495	SILVER METALIK	RP91.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALAT MOBIL TIDAK ADA, KNALPOT IMITASI, VELG IMITASI, SPARKBOARD TIDAK ADA, KONDISI BAN GUNDUL, MESIN REMBES OLI, PLAFON IMITASI, HEADREST TIDAK ADA, CONSOLE BOX TIDAK ADA, HEAD UNIT IMITASI//REMOTE GASKET COVER HEAD RIM (RR-R) SPRING (RR) SPRING (FR) RIM (RR-L) RIM (FR-R) CLUTCH BEARING FAN BELT GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH PLATE TIRE (RR-R) MUFFLER SPARK PLUG(S) RACK STEER TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) INJECTOR AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (FR) RIM (FR-L) TIRE (SPARE) RADIATOR FAN TIRE (RR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) BATTERY BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR)/HEADREST (M-R) CEILING LAMP (FR) CEILING LAMP (RR) CEILING TRIM CARPET HEADREST (RR-R) AIRCON PANEL HEADREST (FR-L) TOOL KIT HEADREST (FR-R) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) HEAD UNIT CONSOLE BOX HEADREST (RR-L) BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON/HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) WINDSHIELD WIPER FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (FR-L) FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) GRILLES MIRROR (L) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) MIRROR (R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
31	DG 1196 K	TOYOTA YARIS YARIS E	2009	MT	1497	HITAM METALIK	RP45.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. REZA 0822-3372-2415 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, CAT KUSAM, EMBLEM T/A, WIPER IMITASI, KACA BARET, EX REPAINT, INTERIOR KUSAM,JOK SOBEK, HEAD UNIT IMITASI, BAN GUNDUL, ACCU DROP, KARPET T/A, NOPOL DEPAN T/A, MESIN REMBES.//ENGINE MOUNTING DYNAMO STARTER TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) WHEEL BEARING (RR) GASKET CYLINDER HEAD WHEEL AXELS (RR) RIM (RR-R) WHEEL AXELS (FR) RIM (RR-L) RIM (SPARE) FUEL PUMP DISC PAD CLUTCH BEARING SPRING (FR) HEADER RIM (FR-L) TIRE (SPARE) GASKET COVER HEAD SPRING (RR) COIL IGNITION TIRE (RR-L) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (HEAVY) CLUTCH PLATE BRAKE PAD (RR) SHOCBREAKERS (FR) RADIATOR FAN WHEEL BEARING (FR) SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR RADIATOR FAN BELT INJECTOR RACK STEER RIM (FR-R) BRAKE MASTER SHOCBREAKERS (RR) BATTERY BRAKE PAD (FR)/CARSEAT (FR-L) CEILING LAMP (FR) STEERING-WHEEL CARSEAT (FR-R) TOOL KIT INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (MID) HEAD UNIT BOLT CRANE AND JACK CARPET CARPET FLOOR (RR) CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R)/TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPAIR (FR) HEADLIGHT (FR-L) ROOF REPAIR FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-L) EMBLEM TURN LAMP (RR-R) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-L) FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) LICENSE PLATE WINDSHIELD WIPER DOOR REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) DOOR REPAIR (TRUNK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
32	PA 1781 QA	DAIHATSU XENIA XENIA R	2019	MT	1496	MERAH METALIK	RP144.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MICHAEL 0813-5454-6050 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, KARPET IMITASI, HEAD UNIT IMITASI, JOK IMITASI, CAT KUSAM, //INJECTOR RADIATOR HEADER MUFFLER FAN BELT RACK STEER SPRING (RR) RADIATOR FAN WHEEL BEARING (RR) TIRE (SPARE) BRAKE MASTER COIL IGNITION BRAKE PAD (RR) CLUTCH PLATE BRAKE PAD (FR) AIRCON EVAPORATOR DISC PAD SPARK PLUG(S) CLUTCH BEARING SPRING (FR) TIRE (RR-L) WHEEL BEARING (FR) BATTERY TIRE (FR-R) SHOCBREAKERS (RR) TIRE (FR-L) TIRE (RR-R) FUEL PUMP ENGINE SERVICES (LIGHT) SHOCBREAKERS (FR)/CARSEAT (FR-R) CARSEAT (FR-L) CARPET FLOOR (RR) TOOL KIT INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) CARPET CARPET FLOOR (FR-R) HEAD UNIT/FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) TURN LAMP (RR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
33	DW 1428 ED	DAIHATSU SIGRA SIGRA R	2022	AT	1197	PUTIH	RP108.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. AGUS 0823-4704-2525 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALAT MOBIL TIDAK ADA/REMOTE GASKET CYLINDER HEAD TIRE (SPARE) TIRE (RR-R) TIRE (FR-R) GASKET COVER HEAD TIRE (RR-L) RIM (SPARE) TIRE (FR-L) BRAKE PAD (FR) FAN BELT BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) ENGINE SERVICES (LIGHT) SPARE KEY (IMMOBILIZER) WHEEL BEARING (RR) AIRCON EVAPORATOR CLUTCH BEARING WHEEL BEARING (FR) BATTERY CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S) INJECTOR/BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR)/FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) MIRROR (R) WINDSHIELD WIPER ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-L) MIRROR (L) BUMPER REPAIR (RR) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
34	DD 8982 YW	SUZUKI CARRY CL PICK UP	2022	MT	1462	PUTIH	RP79.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN			
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A														KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. REZA 0813-4377-9338 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, LANTAI BAK BARET//RIM (FR-L) GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-R) AIR FILTER SPRING (FR) SPRING (RR) BRAKE MASTER FAN BELT TIRE (RR-L) TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) SPARK PLUG(S) MUFFLER TIRE (SPARE) BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-R) CLUTCH PLATE INJECTOR BRAKE PAD (RR) GASKET COVER HEAD RIM (SPARE) TIRE (FR-R) BATTERY/INTERIOR SALOON TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (FR) SUNVISOR (L) CEILING TRIM CARPET HEAD UNIT/CARGO PANEL REPAIR (DECK) SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (RR-R) ANTENNA SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (RR-L) FRONT PANEL REPAIR ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-L) RIM COVER (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) RIM COVER (RR-R) TURN LAMP (FR-R) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (RR-L) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
35	DN 1524 GE	DAIHATSU SIGRA SIGRA X	2023	MT	1197	COKLAT METALIK	RP110.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HAR KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ACCU T/A, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, VELG IMITASI, SEATBELT TIDAK LENGKAP//RIM (RR-L) TIRE (RR-L) TIRE (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-R) TIRE (FR-L) RIM (SPARE) RIM (FR-L) TIRE (FR-R) RIM (FR-R) TIRE (RR-R) CLUTCH PLATE REMOTE SPARE KEY (IMMOBILIZER) CLUTCH BEARING BRAKE MASTER FAN BELT INJECTOR BRAKE PAD (RR) BATTERY AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S)/CARPET FLOOR (FR-L) SEATBELT (RR-L) BOLT CRANE AND JACK CARPET CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON SEATBELT (RR-R) TOOL KIT/FENDER REPAIR (RR-L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-R) MIRROR (R) TURN LAMP (RR-L) FENDER REPAIR (FR-L) RIM COVER (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR MIRROR (L) BUMPER REPAIR (FR) SIDE SKIRT REPAIR (R) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) BUMPER REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
36	DN 1788 CY	TOYOTA AVANZA AVANZA G	2012	MT	1298	PUTIH	RP62.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ACCU SUAK, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, JOK BARIS TIGA T/A, MESIN REMBES OLI, HEADREST T/A, SEATBELT TIDAK LENGKAP, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, VELG IMITASI, SPARKBOARD T/A//TIRE (SPARE) MUFFLER INJECTOR TIRE (FR-L) RIM (SPARE) REMOTE SPRING (FR) TIRE (FR-R) SPRING (RR) RIM (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) RIM (RR-L) BRAKE PAD (FR) RIM (RR-R) RIM (FR-L) BATTERY TIRE (RR-L) GASKET CYLINDER HEAD FAN BELT BRAKE PAD (RR) TIRE (RR-R) AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER RACK STEER CLUTCH PLATE SPARK PLUG(S) CLUTCH BEARING/CEILING LAMP (FR) CARSEAT (RR-L) GEAR LEVER COVER HEADREST (RR-L) SEATBELT (RR-R) HEADREST (FR-R) CEILING TRIM SEATBELT (RR-L) CARPET FLOOR (MID) HEADREST (RR-R) CARSEAT (RR-R) TOOL KIT HEADREST (M-L) HEADREST (M-R) HEAD UNIT CEILING LAMP (RR) HEADREST (FR-L) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR SALOON/EMBLEM FOG LAMP (R) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (FR-L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-L) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) ROOF REPAIR RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR GRILLES MIRROR (L) TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) ANTENNA SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (FR-R) MIRROR (R) DOOR REPAIR (TRUNK) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPLACE (RR) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
37	DG 1336 KB	TOYOTA AVANZA AVANZA E	2012	MT	1298	KUNING	RP38.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET FULL STIKER, BODY KEROPOS, INDIKASI UNIT EX TAKSI, BUMPER BARET, LAMPU KUSAM PECAH, FOOGLMP T/A, LANTAI KEROPOS, BAN GUNDUL, MESIN REMBES OLI (EX BONGKARAN), HEAD UNIT T/A, STIR RACING, JOK BELAKANG T/A, SPION PECAH, PLAFON IMITASI//FUEL PUMP ENGINE SERVICES (HEAVY) RIM (RR-R) COIL IGNITION HEADER GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-L) TIRE (RR-R) WHEEL AXELS (FR) GASKET COVER HEAD SPRING (FR) RIM (SPARE) SPRING (RR) WHEEL BEARING (RR) AIRCON EVAPORATOR RIM (FR-R) WHEEL AXELS (RR) SHOCBREAKERS (RR) ENGINE MOUNTING FAN BELT TIRE (FR-L) DISC PAD BRAKE PAD (RR) WHEEL BEARING (FR) TIRE (FR-R) CLUTCH BEARING RIM (FR-L) TIRE (RR-L) BATTERY RACK STEER TIRE (SPARE) RADIATOR FAN SHOCBREAKERS (FR) RADIATOR SPARK PLUG(S) INJECTOR CLUTCH PLATE BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER/STEERING-WHEEL CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT CARPET FLOOR (RR) CEILING TRIM INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (RR-L) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (MID) CARSEAT (RR-R) CARPET HEAD UNIT/SIDE SKIRT REPAIR (R) ROOF REPAIR HEADLIGHT (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (RR-L) LICENSE PLATE DOOR REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) ELECTRIC MIRROR (L) BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) ELECTRIC MIRROR (R) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) FOG LAMP (L) DOOR REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (FR-R) FOG LAMP (R) FENDER REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
38	DG 1051 US	TOYOTA AGYA 1.2 G	2021	MT	1197	HITAM	RP109.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. REZA 0822-3372-2415 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, INTERIOR KUSAM, TUAS TRANSMISI IMITASI, AC TIDAK DINGIN, BAN TIPIS, UNIT PLAT KUNING//FAN BELT TIRE (SPARE) AIRCON EVAPORATOR WHEEL BEARING (RR) SPRING (FR) COIL IGNITION GASKET COVER HEAD RADIATOR FAN BATTERY SHOCBREAKERS (FR) HEADER SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (FR) ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (RR) TIRE (FR-R) WHEEL BEARING (FR) CLUTCH PLATE SPRING (RR) TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) GASKET CYLINDER HEAD SHOCBREAKERS (RR) RADIATOR TIRE (FR-L) RACK STEER/INTERIOR SALOON CARPET TOOL KIT GEAR LEVER COVER CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (RR) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-R)/TURN LAMP (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) ROOF REPAIR TAILLIGHT (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																		
39	DN 1321 UB	TOYOTA AVANZA AVANZA G	2013	MT	1298	PUTIH	RP58.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A	
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A	

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, JOK BARIS KEDUA & KETIGA T/A, MESIN REMBES OLI, SEATBELT TIDAK LENGKAP, HEAD UNIT IMITASI, HEADREST TIDAK LENGKAP//WHEEL BEARING (RR) WHEEL BEARING (FR) COIL IGNITION RADIATOR FAN RADIATOR TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-R) FAN BELT TIRE (FR-L) MUFFLER GASKET COVER HEAD BRAKE PAD (RR) SPRING (FR) RIM (SPARE) INJECTOR SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR BATTERY SPRING (RR) BRAKE MASTER RACK STEER CLUTCH PLATE CLUTCH BEARING TIRE (SPARE) BRAKE PAD (FR) REMOTE GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-L)/HEADREST (M-R) CARPET HEADREST (M-L) HEADREST (RR-L) HEADREST (RR-R) CARSEAT (M-R) CARSEAT (M-L) SEATBELT (RR-L) TOOL KIT SEATBELT (RR-R) AIRCON PANEL CARPET FLOOR (RR) CARSEAT (RR-R) CEILING TRIM HEAD UNIT CEILING LAMP (FR) CARSEAT (RR-L) INTERIOR SALOON CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (FR-L) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID)/ROOF REPAIR FENDER REPAIR (RR-R) FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) FENDER REPAIR (FR-R) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-L) WINDSHIELD WIPER MIRROR (L) MIRROR (R) RIM COVER (RR-L) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (FR-L) TURN LAMP (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) EMBLEM DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (FR) LICENSE PLATE ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
40	DP 1337 AT	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2016	MT	1197	ABU ABU METALIK	RP81.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. LEXI 0852-1582-4687 / CS PUSAT 081188089292 // MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, BAN CADANGAN T/A, KACA SPION KANAN RUSAK, SPARKBOARD T/A, ALAT MOBIL T/A/GASKET COVER HEAD COIL IGNITION TIRE (RR-L) BRAKE MASTER WHEEL BEARING (FR) FAN BELT TIRE (RR-R) CLUTCH PLATE WHEEL BEARING (RR) SPARE KEY (IMMOBILIZER) CLUTCH BEARING TIRE (SPARE) TIRE (FR-L) AIRCON EVAPORATOR SPRING (RR) TIRE (FR-R) SPRING (FR) ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) GASKET CYLINDER HEAD BATTERY INJECTOR RIM (SPARE) SPARK PLUG(S)/BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-L) CEILING TRIM INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT CARPET FLOOR (RR)/TURN LAMP (RR) SIDE SKIRT REPAIR (R) FOG LAMP (L) TURN LAMP (FR-R) MIRROR (L) WINDSHIELD WIPER BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) FOG LAMP (R) TURN LAMP (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-L) MIRROR (R) BUMPER REPAIR (RR) LICENSE PLATE SIDE SKIRT REPAIR (L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
41	DB 8161 CD	DAIHATSU GRAN MAX PICK-UP	2011	MT	1495	PUTIH	RP24.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI (OVERHEAT), UNIT EX-LAKA LANTAS, BULLHEAD EX-REPAIR, AC TIDAK DINGIN, BODY TERGORES, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, COVER PLAFON IMITASI, LANTAI BAK BERKARAT & KEROPOS, INDIKASI NOMOR RANGKA TEMPELAN/KETRIKAN ULANG, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA/GASKET CYLINDER HEAD TIRE (SPARE) CLUTCH PLATE AIRCON EVAPORATOR MUFFLER SPRING (RR) SPRING (FR) AIR FILTER TIRE (FR-R) BRAKE MASTER TIRE (RR-L) INJECTOR TIRE (RR-R) BRAKE PAD (FR) BATTERY RIM (SPARE) FAN BELT SPARK PLUG(S) ENGINE SERVICES (LIGHT) BRAKE PAD (RR) TIRE (FR-L)/CEILING TRIM SUNVISOR (L) CARPET CEILING LAMP (FR) TOOL KIT INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK/TAILLIGHT (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) WINDSHIELD WIPER FRONT PANEL REPAIR HEADLIGHT (FR-L) RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) TAILLIGHT (RR-L) ANTENNA FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) BUMPER REPAIR (FR) CARGO PANEL REPAIR (RR) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
42	DP 1336 KA	TOYOTA AVANZA AVANZA G	2012	MT	1298	PUTIH	RP69.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, ALAT MOBIL T/A, MESIN REMBES OLI, AC TIDAK DINGIN/RADIATOR FAN SPRING (FR) GASKET CYLINDER HEAD BRAKE PAD (FR) AIRCON EVAPORATOR GASKET COVER HEAD COIL IGNITION BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) MUFFLER TIRE (RR-L) INJECTOR TIRE (FR-L) WHEEL BEARING (RR) REMOTE BRAKE MASTER SPRING (RR) WHEEL BEARING (FR) RACK STEER TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) CLUTCH BEARING BATTERY FAN BELT CLUTCH PLATE/CEILING LAMP (RR) CARPET FLOOR (MID) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-L) INTERIOR SALOON TOOL KIT CEILING TRIM CARPET CARPET FLOOR (RR) AIRCON PANEL CARPET FLOOR (FR-R) CEILING LAMP (FR)/WINDSHIELD WIPER EMBLEM TURN LAMP (FR-R) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (L) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FOG LAMP (L) FOG LAMP (R) BUMPER REPAIR (RR) ENGINE HOOD REPAIR MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
43	DP 1082 PE	TOYOTA INNOVA INNOVA G	2012	MT	1998	SILVER METALIK	RP104.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. PAUL 0823-1581-4593 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, ACCU SUAK, ALARM T/A, BODY TERGORES, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, SETIR IMITASI, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, LACI DASHBOARD T/A, PLAFON KOTOR, HEADREST T/A, CONSOLE BOX T/A, SEATBELT TIDAK LENGKAP, MESIN REMBES OLI, GRILL DEPAN T/A, SPARKBOARD T/A, KNALPOT IMITASI, JOK BARIS 3 T/A//SHOCBREAKERS (FR) RADIATOR FAN COIL IGNITION SHOCBREAKERS (RR) TIRE (FR-L) CLUTCH BEARING REMOTE RIM (FR-L) MUFFLER TIRE (FR-R) RIM (RR-L) GASKET COVER HEAD BRAKE MASTER TIRE (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) ENGINE SERVICES (LIGHT) RACK STEER BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-R) RIM (FR-R) TIRE (RR-L) FAN BELT RIM (RR-R) SPRING (RR) AIRCON EVAPORATOR BATTERY INJECTOR RIM (SPARE) CLUTCH PLATE/CARSEAT (RR-R) CARPET FLOOR (FR-R) DASHBOARD AIRCON PANEL HEADREST (M-R) HEADREST (FR-R) INTERIOR SALOON HEADREST (RR-R) CONSOLE BOX CARPET FLOOR (RR) SEATBELT (RR-L) CARPET CEILING TRIM HEADREST (RR-L) STEERING-WHEEL CEILING LAMP (FR) TOOL KIT HEADREST (FR-L) BOLT CRANE AND JACK HEAD UNIT SEATBELT (RR-R) SUNVISOR L CEILING LAMP (RR) HEADREST (M-L) CARPET FLOOR (MID) CARSEAT (RR-L) CARPET FLOOR (FR-L)/LICENSE PLATE EMBLEM WINDSHIELD WIPER RIM COVER (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) ANTENNA DOOR REPAIR (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR GRILLES SIDE SKIRT REPAIR (L) FOG LAMP (R) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (RR-L) FENDER REPAIR (RR-L) RIM COVER (FR-L) MIRROR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (FR-R) MIRROR (R) FOG LAMP (L) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) ROOF REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
44	W 1544 SS	DAIHATSU XENIA XENIA X	2017	MT	1329	PUTIH	RP83.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-06-03	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
STNK HANYA BERUPA FOTO SCAN // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RISON 0812-4751-9346 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, BUMPER BARET, VELG IMITASI, BAN IMITASI, KAKI-KAKI BUNYI, INTERIOR KUSAM, JOK SOBEK, STIR KUSAM, KARPET T/A, SPOILER T/A, LAMPU PECAH DAN KUSAM, //CLUTCH PLATE TIRE (SPARE) CLUTCH BEARING INJECTOR FAN BELT ENGINE MOUNTING RADIATOR RIM (FR-L) WHEEL BEARING (FR) SPRING (FR) SHOCBREAKERS (FR) RADIATOR FAN GASKET COVER HEAD SPARK PLUG(S) RACK STEER ENGINE SERVICES (HEAVY) FUEL PUMP TIRE (FR-R) RIM (RR-L) DISC PAD SHOCBREAKERS (RR) COIL IGNITION RIM (SPARE) RIM (RR-R) HEADER BATTERY WHEEL BEARING (RR) TIRE (RR-R) BRAKE PAD (FR) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-L) AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) WHEEL AXELS (RR) WHEEL AXELS (FR) SPRING (RR) BRAKE MASTER TIRE (FR-L) RIM (FR-R)/BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-R) STEERING-WHEEL CARPET FLOOR (RR) HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) TOOL KIT/TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) DOOR REPAIR (TRUNK) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
45	DP 8032 UC	HINO XZU349R	2022	MT	4009	HIJAU	RP96.000.000	SOLAR	0	E	E	F	14 HARI KERJA	ADA 2024-09-20	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 // NOPOL FISIK T/A // UNIT HANYA CHASIS //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
46	DD 8500 LU	HINO XZU349R	2022	MT	4009	HIJAU	RP142.000.000	SOLAR	0	D	D	E	14 HARI KERJA	ADA 2025-11-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589// ADA PERBEDAAN JENIS KENDARAAN PADA BPKB DUMP TRUCK / PADA FAKTUR LIGHT TRUCK (CHASIS) // NOPOL FISIK T/A // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
47	DE 1630 AI	SUZUKI ERTIGA	2017	MT	1373	PUTIH METALIK	RP66.000.000	BENSIN	155907	C	B	D	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AGUNG 0853-9857-5358 //BPKB READY HO TANGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
48	DD 1178 SL	DAIHATSU XENIA	2011	MT	1298	MERAH METALIK	RP35.000.000	BENSIN	213119	D	D	D	READY	ADA 2026-01-31	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//BPKB READY HO TANGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
49	BM 1852 QH	TOYOTA AVANZA	2017	MT	1329	PUTIH	RP73.000.000	BENSIN	192233	D	C	C	READY	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 //BPKB READY HO TANGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
50	PY 1026 IA	TOYOTA RUSH	2010	MT	1495	MERAH METALIK	RP51.000.000	BENSIN	0	D	D	E	READY	ADA 2026-04-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // NOPOL PADA FISIK T/A //BPKB READY HO TANGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
51	DD 1907 XAS	DAIHATSU AYL A 1.0 X	2017	MT	998	ABU ABU METALIK	RP60.000.000	BENSIN	132808	D	D	D	READY	ADA 2025-03-06	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC LULU +62 856-5712-5589//BPKB READY HO TANGERANG //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	