

Daftar Lelang Floor Mobil - LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR | 18/08/2026 (86)
KOTA LELANG ONLINE VAGANZA TIMUR (LOV) / -

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan. Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:
Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.500.000,-**
Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas **Rp. 350.000.000,-** dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	DT 8634 DH	MITSUBISHI FE 75	2023	MT	3907	KUNING	RP101.000.000	SOLAR	0	E	E	F	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ARDIAZ 082142028080 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
2	L 1058 DAF	DAIHATSU XENIA	2022	MT	1329	SILVER METALIK	RP147.000.000	BENSIN	170111	C	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2024-12-14	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT INDIKASI GPS AKKTIF // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC TOYIB +62 813-3202-4730 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	PT 8723 AA	TOYOTA HILUX 4X2 2.0 PU	2019	MT	1998	HITAM METALIK	RP25.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. DEDY 0812-7358-6232 / CS PUSAT 081188089292// UNIT RUSAK, NOKA TIPIS, BODY PENYOK BARET KEROPOS, BAK PENYOK KEROPOS KARAT, KACA PECAH, PLAFON T/A, INTERIOR KOTOR, LAMPU KUSAM DAN PECAH, KACA BELAKANG T/A, BUMPER T/A, BULLHEAD BENGKOK, BAN GUNDUL, MESIN RUSAK (TURUN MESIN), MESIN REMBES OLI./SPRING (FR) COIL IGNITION HEADER SPRING (RR) AIR FILTER GASKET COVER HEAD RIM (FR-R) CEK ENGINE LIGHT GEAR BOX OVERHAUL TIRE (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD FAN BELT TIRE (RR-R) RIM (FR-L) L-APRON DINAMO STARTER RIM (RR-R) RIM (RR-L) ENGINE MOUNTING FR-APRON RIM (SPARE) FUEL PUMP WHEEL BEARING (RR) BRAKE PAD (FR) RACK STEER CLUTCH PLATE MUFFLER SHOCBREAKERS (RR) TIRE (FR-L) BRAKE MASTER TIRE (RR-L) R-APRON BRAKE PAD (RR) DISC PAD ENGINE SERVICES (HEAVY) RADIATOR SHOCBREAKERS (FR) TIRE (FR-R) WHEEL BEARING (FR) BATTERY SPARK PLUG(S) AIRCON EVAPORATOR RADIATOR FAN DYNAMO STARTER/HEAD UNIT STEERING-WHEEL INTERIOR SALOON TOOL KIT CARSEAT (FR-L) CEILING TRIM CARSEAT (FR-R) BOLT CRANE AND JACK CARPET/FOG LAMP (L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) ROOF REPAIR BACK GLASS CARGO PANEL REPLACE WINDSHIELD GLASS TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) LICENSE PLAT //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	DH 1384 HP	HONDA MOBILIO DD4 1.5E	2014	AT	1496	PUTIH	RP80.000.000	BENSIN	209277	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
ADA PERBEDAAN PENULISAN TYPE PADA BPKB MOBILIO RS SEDANGKAN PADA FAKTUR MOBILIO E // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	DP 8673 AR	SUZUKI CARRY ST 150	2011	MT	1495	PUTIH	RP15.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
FOTO FAKTUR TIDAK JELAS//ADA PERBEDAAN WARNA PADA BPKB DAN FAKTUR PUTIH SEDANGKAN PADA FISIK MERAH // TIDAK ADA KET RUBAH WARNA // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MARIO 0822-7279-7894 // CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI, KUNCI KONTAK T/A, KACA JENDELA KANAN T/A, DOORTRIM T/A, LANTAI KABIN DEPAN KEROPOS, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, BAK KEROPOS, KONDISI BAN GUNDUL, MESIN REMBES OLI, BODY BARET & CAT TERKELUPAS//SPRING (FR) SPRING (RR) BRAKE PAD (RR) AIR FILTER RIM (FR-R) GASKET COVER HEAD MUFFLER RIM (RR-L) TIRE (RR-R) SPARK PLUG(S) TIRE (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) TIRE (SPARE) TIRE (RR-L) BRAKE PAD (FR) RIM (FR-L) CLUTCH PLATE RADIATOR ENGINE SERVICES (LIGHT) BATTERY RIM (SPARE) FAN BELT RIM (RR-R) BRAKE MASTER RADIATOR FAN/SEATBELT (FR-L) BOLT CRANE AND JACK CARPET TOOL KIT DOOR TRIM (FR-R) FR-R DOOR LOCK SEATBELT (FR-R) DASHBOARD FR-L DOOR LOCK CEILING LAMP (FR) DOOR TRIM (FR-L) INTERIOR SALOON REAR VIEW MIRROR CEILING TRIM/FR-DOOR GLASS (R) ANTENNA RIM COVER (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) LICENSE PLAT RIM COVER (RR-R) RIM COVER (RR-L) TURN LAMP (RR-L) TURN LAMP (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (FR-R) HEADLIGHT (FR-L) FRONT PANEL REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (RR-R) CARGO PANEL REPLACE CABIN REPLACE // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	DG 1936 NB	DAIHATSU XENIA	2011	MT	1298	ABU ABU METALIK	RP17.500.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK FAHMI/BPK. USMAN 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET, CAT KUSAM, CAT TERKELUPAS, BUMPER BARET PECAH IMITASI, INTERIOR KOTOR, JOK KOTOR, MESIN REMBES OLI, UNIT EX TAKSI ANTAR KABUPATEN, RUANG MESIN KOTOR, LAMPU KUSAM, BAN DAN VELG IMITASI, MOBIL CEPER, STIR RACING, HEAD UNIT IMITASI, PLAFON IMITASI, PILAR IMITAS, ATAP PENYOK.//RIM (RR-R) COIL IGNITION CLUTCH BEARING FAN BELT TIRE (FR-L) RIM (RR-L) SPRING (FR) TIRE (FR-R) RIM (FR-L) RIM (FR-R) TIRE (SPARE) SHOCBREAKERS (RR) TIRE (RR-R) SPRING (RR) HEADER GASKET COVER HEAD BRAKE PAD (FR) ENGINE SERVICES (HEAVY) SPARK PLUG(S) BATTERY TIRE (RR-L) RIM (SPARE) SHOCBREAKERS (FR) BRAKE MASTER INJECTOR GASKET CYLINDER HEAD DISC PAD RADIATOR FAN BRAKE PAD (RR) RADIATOR CLUTCH PLATE AIRCON EVAPORATOR RACK STEER/GEAR LEVER DOOR TRIM (RR-L) DOOR TRIM (FR-L) DOOR TRIM (FR-R) DOOR TRIM (RR-R) DOOR TRIM (TRUNK) CARSEAT (RR-L) CARSEAT (RR-R) HEADREST (FR-R) STEERING-WHEEL HEAD UNIT CARPET FLOOR (MID) CARPET FLOOR (FR-L) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (RR) CARPET CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-R) INTERIOR SALOON TOOL KIT/RIM COVER (RR-L) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-L) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) HEADLIGHT (FR-L) ENGINE HOOD REPLACE DOOR REPAIR (RR-R) FOG LAMP (L) TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (L) MIRROR (R) GRILLES TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-L) EMBLEM LICENSE PLATE DOOR REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) BUMPER REPAIR (FR) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (TRUNK) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-L) ROOF REPAIR TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
7	DE 1103 AH	SUZUKI ERTIGA SDX	2016	MT	1373	PUTIH METALIK	RP87.000.000	BENSIN	247182	D	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AGUNG 0853-9857-5358 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
8	L 9112 BV	DAIHATSU GRAN MAX BLIND VAN	2019	MT	1298	PUTIH	RP61.000.000	BENSIN	231699	D	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-02-01	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	DD 1747 XBK	TOYOTA AVANZA G	2018	MT	1329	HITAM METALIK	RP71.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2025-10-19	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. RUDOLF 0812-4270-3822 / BPK. NIZAR 0812-4466-5213 / CS PUSAT 081188089292// UNIT EX-LAKA LANTAS, BULLHEAD DEPAN KIRI KERITING, MESIN REMBES OLI, MESIN TIDAK BERFUNGSI, ACCU T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KACA SPION KANAN RUSAK, SETIR IMITASI, HEADREST TIDAK LENGKAP, KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, JOK BARIS KETIGA T/A, POMPA BENSIN RUSAK BODY TERGORES & PENYOK//COIL IGNITION RACK STEER SPARE KEY (IMMOBILIZER) SPRING (FR) TIRE (SPARE) AIRCON EVAPORATOR GASKET COVER HEAD RIM (FR-L) CLUTCH PLATE GASKET CYLINDER HEAD FAN BELT RIM (SPARE) BRAKE PAD (FR) BRAKE PAD (RR) TIRE (FR-L) TIRE (FR-R) REMOTE CLUTCH BEARING SPRING (RR) TIRE (RR-L) FR-APRON SPARK PLUG(S) AIRBAG TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) AIRBAG SENSOR INJECTOR FUEL PUMP BRAKE MASTER BATTERY//CEILING TRIM STEERING-WHEEL HORN HEADREST (FR-R) SEATBELT (RR-L) SUNVISOR R SEATBELT (RR-R) AIRCON PANEL HEADREST (RR-L) SUNVISOR L CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (RR) CARPET TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-R) CARSEAT (RR-R) BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (RR-L) HEADREST (FR-L) CARPET FLOOR (MID) COMBINATION METER INTERIOR SALOON DOOR TRIM (TRUNK) CARPET FLOOR (FR-L) HEADREST (RR-R)/FOG LAMP (R) WINDSHIELD WIPER RIM COVER (RR-L) TURN LAMP (FR-R) TAILLIGHT (RR-R) LICENSE PLATE TURN LAMP (RR-L) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) RIM COVER (RR-R) MIRROR (L) SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (L) DOOR REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-L) EMBLEM ENGINE HOOD REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) ELECTRIC MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) ROOF REPAIR FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) FENDER REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (RR-L) DOOR REPLACE (FR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	L 1964 CG	DAIHATSU SIGRA R	2018	MT	1197	PUTIH	RP76.000.000	BENSIN	126503	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC BOY +62 821-8725-3174 // NOPOL FISIK T/A // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	DH 1715 CB	SUZUKI ERTIGA	2018	MT	1373	ABU ABU METALIK	RP91.000.000	BENSIN	367914	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-03-27	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	DH 1853 CM	NISSAN GRAND LIVINA	2008	MT	1498	HITAM METALIK	RP33.000.000	BENSIN	210606	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-10-11	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	W 1940 CT	TOYOTA YARIS J	2010	MT	1497	SILVER METALIK	RP71.000.000	BENSIN	279114	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2027-02-02	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AWAL +62 895-3231-57272 / ANDRI 085136886212 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
14	DR 8386 LB	DAIHATSU GRAN MAX	2015	MT	1298	PUTIH	RP40.000.000	BENSIN	226515	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-10-02	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC MADE +62 818-0529-5254 //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
15	DH 1509 BF	SUZUKI ERTIGA GL	2021	MT	1462	ABU ABU METALIK	RP136.000.000	BENSIN	135528	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-12-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PAK NATAN 081338280981 / INSPEKSI PAK GAD 085338212232 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
16	DG 1854 UW	TOYOTA AVANZA 1.3 G	2012	MT	1298	ABU ABU METALIK	RP55.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT NOPOL KUNING // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK FAHMI/BPK. USMAN (SITAMA TOBELO) 0821-8761-0965 / 0823-9133-7272 // CS PUSAT 081188089292// UNIT PLAT KUNING, MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES (CAT ULANG), ACCU SUAK, ALAT MOBIL T/A, COVER JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI, SPARKBOARD T/A, HEAD UNIT IMITASI//SHOCBREAKERS (RR) TIRE (RR-L) RADIATOR GASKET COVER HEAD ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-L) GASKET CYLINDER HEAD CLUTCH BEARING TIRE (RR-R) WHEEL BEARING (RR) SPRING (FR) CLUTCH PLATE FAN BELT WHEEL BEARING (FR) TIRE (SPARE) AIRCON EVAPORATOR BATTERY SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN REMOTE RACK STEER BRAKE PAD (FR) SPRING (RR) INJECTOR TIRE (FR-R) BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR)/HEAD UNIT CEILING LAMP (RR) CEILING LAMP (FR) AIRCON PANEL CARPET CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) CEILING TRIM TOOL KIT CARPET FLOOR (FR-L) BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON/FOG LAMP (L) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) WINDSHIELD WIPER SIDE SKIRT REPAIR (R) RIM COVER (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) RIM COVER (FR-R) MIRROR (L) TURN LAMP (FR-L) ROOF REPAIR TURN LAMP (RR-R) FENDER REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) RIM COVER (RR-R) TURN LAMP (FR-R) MIRROR (R) FENDER REPAIR (FR-R) EMBLEM FOG LAMP (R) BUMPER REPAIR (RR) BUMPER REPAIR (FR) RIM COVER (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) DOOR REPAIR (TRUNK) TAILLIGHT (RR-R) FENDER REPAIR (FR-L) FENDER REPAIR (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	DB 8094 DI	SUZUKI CARRY CX PICK UP	2020	MT	1462	HITAM	RP74.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2027-02-08	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. JORDY 0822-5914-5695 // CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA LANTAS, MESIN TIDAK BERFUNGSI, AC T/A, BAN CADANGAN T/A, SETIR IMITASI, ALAT MOBIL T/A, KACA DEPAN RETAK, LANTAI BAK BARET, BODY DEPAN PENYOK, JOK SOBEK, BULLHEAD PENYOK, KACA SPION RUSAK, KONDISI BAN GUNDUL//R-APRON WHEEL AXELS (RR) BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) GASKET COVER HEAD SPRING (RR) RIM (FR-L) GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-R) FAN BELT SPRING (FR) TIRE (RR-L) RIM (RR-L) RIM (RR-R) AIR FILTER INJECTOR TIRE (FR-L) RIM (SPARE) CLUTCH PLATE TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) BRAKE PAD (FR) FR-APRON BATTERY ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-R) SPARK PLUG(S)/BOLT CRANE AND JACK CEILING TRIM TOOL KIT DASHBOARD INTERIOR SALOON STEERING-WHEEL SUNVISOR (L) CARPET/WINDSHIELD WIPER HEADLIGHT (FR-R) EMBLEM TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) RIM COVER (FR-R) WINDSHIELD GLASS MIRROR (L) TURN LAMP (FR-R) LICENSE PLAT RIM COVER (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) DOOR REPLACE (FR-R) CABIN REPAIR TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) FRONT PANEL REPLACE TURN LAMP (FR-L) ANTENNA BUMPER REPLACE (FR) HEADLIGHT (FR-L) ROOF REPAIR GRILLES CARGO PANEL REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-R) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	DN 1699 CY	TOYOTA AGYA 1.0 G	2016	MT	998	PUTIH	RP71.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-01-21	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, AC TIDAK DINGIN, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, MESIN REMBES OLI//RADIATOR FAN INJECTOR RACK STEER TIRE (FR-L) CLUTCH BEARING BRAKE PAD (FR) SPRING (FR) SPRING (RR) TIRE (RR-L) CLUTCH PLATE TIRE (FR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) REMOTE TIRE (SPARE) BRAKE MASTER GASKET COVER HEAD TIRE (RR-R) RIM (SPARE) GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR BRAKE PAD (RR) SPARK PLUG(S) FAN BELT AIRCON EVAPORATOR BATTERY/TOOL KIT CARPET FLOOR (RR) AIRCON PANEL CARPET FLOOR (FR-R) BOLT CRANE AND JACK INTERIOR SALOON CEILING TRIM CARPET FLOOR (MID) CARPET CARPET FLOOR (FR-L)/EMBLEM WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-R) TURN LAMP (RR-L) ENGINE HOOD REPAIR TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-R) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) RIM COVER (RR-R) MIRROR (R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (FR-R) MIRROR (L) TURN LAMP (FR-L) FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) FOG LAMP (R) FENDER REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
19	PA 8458 V	MITSUBISHI STRADA TRITON DC GLS	2011	MT	2477	ABU SILVER METALIK	RP51.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 / CS PUSAT 081188089292// UNIT PLAT KUNING, INDIKASI UNIT EX-BANJIR, MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR), KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BULLHEAD PENYOK, BODY TERGORES, ACCU T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KACA DEPAN RETAK, HEAD UNIT IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, KONDISI BAN GUNDUL, LANTAI BAK BARET//ENGINE MOUNTING TIRE (RR-R) COIL IGNITION RIM (SPARE) SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR AIR FILTER TIRE (RR-L) FAN BELT TIRE (FR-R) AIRCON EVAPORATOR SPRING (FR) TIRE (SPARE) ENGINE BLOCK HEAD CLUTCH PLATE BATTERY TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) BRAKE PAD (RR) GASKET COVER HEAD SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN INJECTOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (FR) FR-APRON/DASHBOARD STEERING-WHEEL SPEEDOMETER CEILING TRIM INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK REAR VIEW MIRROR SUNVISOR (L) TOOL KIT GEAR LEVER COVER AIRCON PANEL SUNVISOR R CARPET CEILING LAMP (FR) HEAD UNIT/WINDSHIELD WIPER LICENSE PLAT RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (L) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) EMBLEM SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TAILLIGHT (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) WINDSHIELD GLASS TURN LAMP (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) RIM COVER (RR-R) TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) MIRROR (L) TURN LAMP (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	DD 1039 V	TOYOTA AGYA 1.0 G	2016	MT	998	ABU ABU	RP91.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI	-	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. AGUS 0823-4704-2525 // CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, MESIN REMBES OLI, INDIKATOR AIRBAG MENYALA/RADIATOR AIRBAG SENSOR RADIATOR FAN GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD RIM (FR-R) WHEEL BEARING (RR) BRAKE PAD (FR) SPRING (FR) RIM (SPARE) SPRING (RR) CLUTCH PLATE CLUTCH BEARING TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) TIRE (SPARE) TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) AIRCON EVAPORATOR REMOTE TIRE (FR-L) WHEEL BEARING (FR) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER INJECTOR BATTERY FAN BELT AIRCON PANEL CEILING TRIM GEAR LEVER COVER TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-L) CARPET CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) CEILING LAMP (FR) INTERIOR SALOON STEERING-WHEEL RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (FR-R) FENDER REPAIR (FR-R) FOG LAMP (R) ENGINE HOOD REPAIR MIRROR (L) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) RIM COVER (FR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (FR-L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	DT 8353 AM	HINO XZU349R	2022	MT	4009	HIJAU	RP253.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-10-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 //CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI, DINAMO STARTER RUSAK, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, DUMP PENYOK, ACCU RUSAK, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, COVER PLAFON IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT & KEROPOS, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI//CEK ENGINE LIGHT SPRING (RR) RIM (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-R) OUT DYNAMO STARTER GASKET COVER HEAD AIR FILTER COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) IN SPARK PLUG(S) SPRING (FR) BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-L) OUT RADIATOR TIRE (RR-R) IN FAN BELT TIRE (SPARE) CLUTCH PLATE BATTERY BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) INJECTOR RADIATOR FAN TIRE (FR-R)/GEAR LEVER COVER CARPET BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT REAR VIEW MIRROR CEILING TRIM INTERIOR SALOON HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) STEERING-WHEEL DASHBOARD/HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) ANTENNA CARGO PANEL REPAIR (RR) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) FRONT PANEL REPAIR TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) CABIN REPAIR TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) MIRROR (L) MIRROR (R) DOOR REPAIR (FR-R) FOG LAMP (L) EMBLEM ROOF REPAIR CARGO PANEL REPAIR (DECK) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	DW 1211 AP	TOYOTA CALYA 1.2 G M/T	2016	MT	1197	SILVER METALIK	RP81.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-01-04	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
STNK HANYA FOTO SCAN // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. AGUS 0823-4704-2525 // CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, KLASCON TIDAK BERFUNGSI, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, BUMPER DEPAN PECAH, KNALPOT IMITASI, COVER PLAFON IMITASI, INDIKATOR AIRBAG MENYALA, SPARKBOARD T/A//TIRE (RR-R) CLUTCH BEARING RADIATOR SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (SPARE) GASKET COVER HEAD TIRE (FR-R) TIRE (FR-L) SPRING (FR) RIM (SPARE) RADIATOR FAN MUFFLER CLUTCH PLATE SPARE KEY (IMMOBILIZER) TIRE (RR-L) FAN BELT ENGINE SERVICES (LIGHT) AIRBAG SENSOR BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) AIRCON EVAPORATOR BRAKE MASTER BATTERY INJECTOR SPARK PLUG(S)/CARPET CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (RR) TOOL KIT INTERIOR SALOON CEILING LAMP (RR) CEILING LAMP (FR) CARPET FLOOR (MID) BOLT CRANE AND JACK STEERING-WHEEL AIRCON PANEL CEILING TRIM HORN CARPET FLOOR (FR-R)/TURN LAMP (FR-R) WINDSHIELD WIPER FENDER REPAIR (FR-R) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) EMBLEM FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR FENDER REPAIR (RR-L) TURN LAMP (FR-L) FOG LAMP (L) MIRROR (R) DOOR REPAIR (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) TURN LAMP (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) MIRROR (L) SIDE SKIRT REPAIR (L) FENDER REPAIR (RR-R) TURN LAMP (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
23	PS 8240 A	TOYOTA HILUX 2.4G DC	2022	MT	2393	PUTIH	RP142.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 // CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR), KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, SETIR KUSAM, SEATBELT T/A, HEADREST TIDAK LENGKAP, DASHBOARD RUSAK & KUSAM//GEAR BOX GEAR BOX OVERHAUL SPRING (RR) TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) RIM (RR-L) ENGINE BLOCK HEAD RIM (RR-R) FAN BELT AIRCON EVAPORATOR POWER STEERING RIM (FR-L) SPRING (FR) COIL IGNITION TIRE (FR-L) RACK STEER RIM (SPARE) ENGINE BLOCK FR-APRON DYNAMO STARTER MUFFLER CLUTCH PLATE GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR ENGINE SERVICES (HEAVY) AIR FILTER GASKET COVER HEAD AIRBAG RIM (FR-R) TIRE (RR-R) INJECTOR RADIATOR FAN BRAKE PAD (FR) REMOTE TIRE (RR-L) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER SPARE KEY (IMMOBILIZER) BATTERY/CARPET INTERIOR SALOON SEATBELT (RR-R) SEATBELT (FR-L) HEADREST (RR-R) SEATBELT (RR-L) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT SEATBELT (FR-R) HEADREST (RR-L) CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM HEAD UNIT STEERING-WHEEL DASHBOARD AIRCON PANEL/CABIN REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR) LICENSE PLAT ANTENNA FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-L) RIM COVER (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) MIRROR (L) RIM COVER (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-L) EMBLEM FOG LAMP (L) WINDSHIELD WIPER CARGO PANEL REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPLACE (FR) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) ENGINE HOOD REPLACE SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) GRILLES TAILLIGHT (RR-L) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
24	DT 1945 DA	TOYOTA INNOVA V	2012	MT	1998	HITAM METALIK	RP68.000.000	BENSIN	239777	D	D	D	14 HARI KERJA	ADA 2025-07-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC RUDAL 0821 9140 0425 / HARTO +62 853-4256-1071 // FAKTUR TIDAK TERBACA JELAS // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
25	PY 1869 AD	TOYOTA RUSH S	2020	AT	1496	UNGU TUA	RP143.000.000	BENSIN	74676	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-11-26	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // ADA PERBEDAAN SILINDER PADA BPKB 998 PADA FAKTUR 1496 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
DICETAK TGL. 15-08-2026		TA CALYA 1.2 G A/T	2016	AT	1197	PUTIH	RP72.000.000	BENSIN	49013	B	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A															
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC WAHYU : +62 812-4406-6714// //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
27	DN 1394 IF	TOYOTA INNOVA G	2009	MT	1998	HITAM METALIK	RP52.000.000	BENSIN	861216	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL PADA FISIK T/A // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
28	PA 1425 AO	HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS	2017	AT	1496	UNGU LAUT MUTIARA	RP93.000.000	BENSIN	111383	D	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2025-11-19	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC GREVER PARERA 082260394365 // MASA BERLAKU PADA NOTICE PAJAK TERDAPAT CORETAN + PARAF // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
29	DT 1569 YF	TOYOTA INNOVA VENTURER	2021	MT	1998	HITAM METALIK	RP356.000.000	BENSIN	53192	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-09-01	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
30	P 1745 YK	HONDA HRV 1.5 E CVT	2017	AT	1497	ABU ABU BAJA METALIK	RP172.000.000	BENSIN	93771	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 / SARDIMAN 089523807733 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,500,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
31	DG 1029 UT	TOYOTA AVANZA	2011	MT	1298	MERAH METALIK	RP47.000.000	BENSIN	190935	C	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-01-17	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
TNKB KUNING // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC NICHOLAS C : 0813-9236-858 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
32	DN 1096 KH	HONDA JAZZ GE8 1.5 E	2012	MT	1496	PUTIH MUTIARA	RP89.000.000	BENSIN	121442	D	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
33	PY 1628 EA	TOYOTA AVANZA	2013	MT	1298	PUTIH	RP62.000.000	BENSIN	378733	C	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-06-10	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
34	DT 1440 AN	DAIHATSU XENIA 1.3	2017	MT	1329	COKLAT METALIK	RP111.000.000	BENSIN	120751	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // //CASHBACK SEBESAR:RP3,000,000 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	