

Daftar Lelang Floor Mobil - MAKASSAR | 28/08/2026 (376)

KOTA MAKASSAR (MKS) / JL. YUSUF DAENG NGAWING (DEPAN SDN PEMDA), MAKASSAR 90222

KATALOG INI HANYA SEBAGAI PANDUAN SAJA. BUKAN SEBAGAI PEDOMAN ATAU SEBAGAI BAHAN ACUAN COMPLAIN

SmartBID melelang unit apa adanya, peserta lelang wajib melakukan cek fisik kendaraan dan dokumen dengan sebaik-baiknya. Pemenang lelang telah dianggap sudah memahami kondisi dan dokumen kendaraan yang telah dimenangkan.

Deposit dan pelunasan unit Lelang SmartBID hanya melalui transfer Bank Central Asia, Tbk (BCA) a/n PT. Anugerah Lelang Indonesia, nomor rekening : 4688897988 (Sidoarjo), 4686088588 (Semarang), 4687088688 (Tangerang), 4688670088 (Makassar) .

Note:

Setiap unit dikenakan biaya administrasi sebesar: **Rp. 3.500.000,-**

Khusus untuk unit dengan harga terbentuk di atas **Rp. 350.000.000,-** dikenakan admin fee 1% dari harga terbentuk.

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
1	DD 1669 LG	TOYOTA AVANZA 1.3 E	2020	MT	1329	HITAM METALIK	RP121.000.000	BENSIN	203819	C	D	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
2	PA 1985 JE	TOYOTA RUSH S	2020	MT	1496	MERAH METALIK	RP192.000.000	BENSIN	131769	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PIC GREVER PARERA 082260394365 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
3	DN 8713 AC	TOYOTA DYNA 130 HT	2013	MT	4009	MERAH	RP76.000.000	SOLAR	233487	D	D	E	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
4	PA 1598 AM	TOYOTA YARIS	2011	MT	1497	PUTIH	RP56.000.000	BENSIN	227972	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 / SARDIMAN 089523807733 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
5	DN 1298 LA	DAIHATSU XENIA	2013	MT	1298	BIRU MUDA METALIK	RP66.000.000	BENSIN	431961	D	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
6	PB 1867 T	DAIHATSU XENIA R	2022	MT	1329	HIJAU METALIK	RP177.000.000	BENSIN	0	C	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
7	PB 1760 MA	TOYOTA AVANZA	2008	MT	1298	HITAM METALIK	RP56.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// SPOILER (RR) , TURN LAMP (FR-R) , DOOR REPAIR (FR-R) , FOG LAMP (L) , RIM COVER (RR-R) , DOOR REPAIR (RR-R) , ROOF REPAIR , DOOR REPAIR (RR-L) , RIM COVER (FR-R) , HEADLIGHT (FR-R) , DOOR REPAIR (TRUNK) , BUMPER REPAIR (RR) , HEADLIGHT (FR-L) , BUMPER REPAIR (FR) , DOOR REPAIR (FR-L) , TURN LAMP (FR-L) , FOG LAMP (R) , ENGINE HOOD REPAIRBOLT CRANE AND JACK , CARSEAT (FR-L) , TOOL KIT , INTERIOR SALOON , STEERING-WHEEL , CARSEAT (FR-R) , HEAD UNITGASKET CYLINDER HEAD , CLUTCH PLATE , SPARK PLUG(S) , SPRING (RR) , BATTERY , ENGINE SERVICES (HEAVY) , BRAKE PAD (FR) , COIL IGNITION , FAN BELT , HEADER , TIRE (RR-R) , WHEEL BEARING (FR) , BRAKE PAD (RR) , TIRE (FR-L) , SHOCBREAKERS (RR) , TIRE (SPARE) , TIRE (FR-R) , SPRING (FR) , WHEEL AXELS (FR) , RADIATOR , SHOCBREAKERS (FR) , AIRCON EVAPORATOR , RACK STEER , WHEEL BEARING (RR) , GASKET COVER HEAD , CLUTCH BEARING , WHEEL AXELS (RR) , RADIATOR FAN , TIRE (RR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
8	PB 8592 MM	TOYOTADYNA WU342R	2009	MT	4009	MERAH	RP71.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// MESIN MATI DAN RUSAK, SPAREPART MESIN TIDAK LENGKAP, BLOK MESIN RUSAK, KABIN BARET PENYOK KEROPOS, KABIN EX REPAINT, INTERIOR KUSAM, STIR RACING, DASHBOARD KUSAM, LACI DASHBOARD RUSAK, LAMPU KUSAM, JOK VARIASI SOBEK, KARPET T/A, COVER BAWAH STIR T/A, TIDAK ADA FAKTUR, DOORTRIMP T/A, BAK KARAT, BAN GFOG LAMP (R) , BUMPER REPAIR (FR) , TURN LAMP (FR-R) , TURN LAMP (RR-R) , TAILLIGHT (RR-R) , TURN LAMP (FR-L) , TURN LAMP (RR-L) , CABIN REPAIR , TAILLIGHT (RR-L) , HEADLIGHT (FR-L) , FOG LAMP (L) , CARGO PANEL REPAIR (DECK) , HEADLIGHT (FR-R)DASHBOARD , INTERIOR SALOON , CARSEAT (FR-L) , CARPET , DOOR TRIM (FR-R) , DOOR TRIM (FR-L) , TOOL KIT , HEAD UNIT , STEERING-WHEEL , CARSEAT (FR-R) , BOLT CRANE AND JACKWHEEL BEARING (RR) , COIL IGNITION , SPRING (RR) , HEADER , ENGINE BLOCK , SHOCBREAKERS (RR) , RADIATOR , DINAMO STARTER , SHOCBREAKERS (FR) , WHEEL BEARING (FR) , TURBO , GASKET CYLINDER HEAD , FAN BELT , FUEL PUMP , MUFFLER , GASKET COVER HEAD , POWER STEERING , CLUTCH PLATE , SPRING (FR) , TIRE (RR-L) OUT , RIM (SPARE) , ENGINE SERVICES (HEAVY) , SPARK PLUG(S) , RIM (FR-L) , RIM (RR-R) OUT , RIM (RR-R) IN , RIM (RR-L) OUT , RIM (RR-L) IN , BRAKE PAD (RR) , TIRE (FR-R) , INJECTOR , RIM (FR-R) , TIRE (RR-L) IN , TIRE (RR-R) OUT , TIRE (SPARE) , RADIATOR FAN , BRAKE PAD (FR) , TIRE (RR-R) IN , BATTERY , RACK STEER , CEK ENGINE LIGHT , TIRE (FR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
9	BE 8104 DG	HINO DUTRO 130HD	2012	MT	-	HIJAU	RP93.000.000	SOLAR	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES & SEBAGIAN PENYOK, ACCU SUAK, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, SPEEDOMETER TIDAK BERFUNGSI, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, TUAS PERSNELING IMITASI, MESIN REMBES OLI, BAK BERKARAT//TIRE (FR-L) BRAKE PAD (FR) RIM (SPARE) TIRE (RR-R) IN SPARK PLUG(S) SPRING (FR) GASKET COVER HEAD RADIATOR FAN SPRING (RR) AIR FILTER ENGINE SERVICES (LIGHT) RADIATOR TIRE (RR-L) OUT TIRE (SPARE) BRAKE PAD (RR) TIRE (RR-L) IN GASKET CYLINDER HEAD COIL IGNITION TIRE (FR-R) CLUTCH PLATE FAN BELT INJECTOR BATTERY BRAKE MASTER/REAR VIEW MIRROR TOOL KIT HEAD UNIT CEILING TRIM INTERIOR SALOON CEILING LAMP (FR) BOLT CRANE AND JACK SPEEDOMETER CARPET GEAR LEVER COVER DASHBOARD/SIDE SKIRT REPAIR (R) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) HEADLIGHT (FR-R) MIRROR (R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) EMBLEM CARGO PANEL REPAIR (RR) TAILLIGHT (RR-R) FOG LAMP (R) FOG LAMP (L) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) LICENSE PLAT ANTENNA MIRROR (L) WINDSHIELD WIPER HEADLIGHT (FR-L) TURN LAMP (RR-R) BUMPER REPAIR (FR) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) FRONT PANEL REPAIR // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
10	DN 1579 EB	TOYOTA AGYA G	2015	MT	998	ABU ABU METALIK	RP76.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-05-15	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. FERDY 0822-4916-6365 / CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, VELG BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KAKI-KAKI BUNYI, MESIN REMBES OLI, KACA DEPAN RETAK, DOP RODA IMITASI, SARUNG JOK SOBEK, BULLHEAD DEPAN KIRI BERKARAT//RADIATOR RADIATOR FAN RIM (SPARE) SPRING (FR) RIM (FR-R) GASKET CYLINDER HEAD TIRE (RR-L) TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) GASKET COVER HEAD RIM (RR-R) RIM (FR-L) AIRCON EVAPORATOR SPRING (RR) TIRE (FR-L) CLUTCH BEARING TIRE (FR-R) REMOTE RIM (RR-L) ENGINE SERVICES (LIGHT) FAN BELT SPARK PLUG(S) BATTERY INJECTOR BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER BRAKE PAD (FR)/CEILING TRIM CARPET FLOOR (FR-L) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (MID) CARPET INTERIOR SALOON AIRCON PANEL TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK/DOOR REPAIR (RR-L) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-R) WINDSHIELD WIPER WINDSHIELD GLASS TURN LAMP (FR-L) RIM COVER (FR-L) FOG LAMP (L) GRILLES SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (RR-R) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-R) FOG LAMP (R) FENDER REPAIR (FR-R) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) DOOR REPAIR (TRUNK) FENDER REPAIR (RR-R) SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (FR-R) FENDER REPAIR (FR-L) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (L) ENGINE HOOD REPAIR // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
11	PB 1727 MM	TOYOTA INNOVA G	2015	MT	1998	PUTIH	RP157.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. IMMANUEL 0822-3903-7374 / CS PUSAT 081188089292// BODY BARET PENYOK, BUMPER BARET, CAT KUSAM, BAN IMITASI, SARUNG JOK IMITASI, INTERIOR KUSAM, BUMPER BARET, MESIN REMBES, KARPET TIDAK LENGKAP,HEAD UNIT IMITASI,CLUTCH BEARING SPRING (FR) COIL IGNITION WHEEL BEARING (RR) SHOCBREAKERS (RR) TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) HEADER ENGINE SERVICES (HEAVY) WHEEL BEARING (FR) TIRE (FR-L) RADIATOR FAN INJECTOR SHOCBREAKERS (FR) RIM (RR-R) SPRING (RR) TIRE (RR-R) CLUTCH PLATE RADIATOR GASKET COVER HEAD DISC PAD RIM (SPARE) RIM (FR-L) AIRCON EVAPORATOR GASKET CYLINDER HEAD RIM (RR-L) RACK STEER BRAKE MASTER FUEL PUMP RIM (FR-R) BATTERY FAN BELT TIRE (SPARE) BRAKE PAD (RR) BRAKE PAD (FR) SPARK PLUG(S)/CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) INTERIOR SALOON TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARSEAT (FR-R) CARPET FLOOR (RR) HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) CARPET FLOOR (FR-L) CARPET/DOOR REPAIR (RR-R) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-L) FOG LAMP (L) TAILLIGHT (RR-L) TURN LAMP (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) DOOR REPAIR (TRUNK) DOOR REPAIR (RR-L) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (FR) BUMPER REPAIR (RR) FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-L) ENGINE HOOD REPAIR LICENSE PLATE TURN LAMP (FR-L) TURN LAMP (FR-R) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (FR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
12	PA 1489 RP	DAIHATSU XENIA 1.5 R	2023	MT	1500	SILVER METALIK	RP194.000.000	BENSIN	46114	C	C	B	15 HARI KERJA	ADA 2026-06-19	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
13	DN 1394 IF	TOYOTA INNOVA G	2009	MT	1998	HITAM METALIK	RP43.000.000	BENSIN	861216	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL PADA FISIK T/A // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC HAKIM +62 852-4141-5636 // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
14	DE 1103 AH	SUZUKI ERTIGA SDX	2016	MT	1373	PUTIH METALIK	RP79.000.000	BENSIN	247182	D	C	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AGUNG 0853-9857-5358 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
15	DT 1569 YF	TOYOTA INNOVA VENTURER	2021	MT	1998	HITAM METALIK	RP341.000.000	BENSIN	53192	C	C	C	14 HARI KERJA	ADA 2026-09-01	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
16	P 1745 YK	HONDA HRV 1.5 E CVT	2017	AT	1497	ABU ABU BAJA METALIK	RP162.000.000	BENSIN	93771	C	C	C	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 / SARDIMAN 089523807733 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
17	DG 1029 UT	TOYOTA AVANZA	2011	MT	1298	MERAH METALIK	RP37.000.000	BENSIN	190935	C	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-01-17	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
TNKB KUNING // SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC NICHOLAS C : +62 823-6792-8890 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
18	PY 1628 EA	TOYOTA AVANZA	2013	MT	1298	PUTIH	RP55.000.000	BENSIN	378733	C	C	D	14 HARI KERJA	ADA 2026-06-10	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
19	DT 1440 AN	DAIHATSU XENIA 1.3	2017	MT	1329	COKLAT METALIK	RP101.000.000	BENSIN	120751	D	D	D	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
20	DB 8094 DI	SUZUKI CARRY CX PICK UP	2020	MT	1462	HITAM	RP63.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2027-02-08	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. JORDY 0822-5914-5695 // CS PUSAT 081188089292// UNIT LAKA LANTAS, MESIN TIDAK BERFUNGSI, AC T/A, BAN CADANGAN T/A, SETIR IMITASI, ALAT MOBIL T/A, KACA DEPAN RETAK, LANTAI BAK BARET, BODY DEPAN PENYOK, JOK SOBEK, BULLHEAD PENYOK, KACA SPION RUSAK, KONDISI BAN GUNDUL//R-APRON WHEEL AXELS (RR) BRAKE MASTER AIRCON EVAPORATOR BRAKE PAD (RR) GASKET COVER HEAD SPRING (RR) RIM (FR-L) GASKET CYLINDER HEAD RIM (FR-R) FAN BELT SPRING (FR) TIRE (RR-L) RIM (RR-L) RIM (RR-R) AIR FILTER INJECTOR TIRE (FR-L) RIM (SPARE) CLUTCH PLATE TIRE (RR-R) TIRE (SPARE) BRAKE PAD (FR) FR-APRON BATTERY ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (FR-R) SPARK PLUG(S)/BOLT CRANE AND JACK CEILING TRIM TOOL KIT DASHBOARD INTERIOR SALOON STEERING-WHEEL SUNVISOR (L) CARPET/WINDSHIELD WIPER HEADLIGHT (FR-R) EMBLEM TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-L) RIM COVER (FR-R) WINDSHIELD GLASS MIRROR (L) TURN LAMP (FR-R) LICENSE PLAT RIM COVER (FR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) DOOR REPLACE (FR-R) CABIN REPAIR TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) FRONT PANEL REPLACE TURN LAMP (FR-L) ANTENNA BUMPER REPLACE (FR) HEADLIGHT (FR-L) ROOF REPAIR GRILLES CARGO PANEL REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-L) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-R) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
21	PA 8458 V	MITSUBISHI STRADA TRITON DC GLS	2011	MT	2477	ABU SILVER METALIK	RP44.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 / CS PUSAT 081188089292// UNIT PLAT KUNING, INDIKASI UNIT EX-BANJIR, MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR), KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BULLHEAD PENYOK, BODY TERGORES, ACCU T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, KACA DEPAN RETAK, HEAD UNIT IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, KONDISI BAN GUNDUL, LANTAI BAK BARET//ENGINE MOUNTING TIRE (RR-R) COIL IGNITION RIM (SPARE) SPRING (RR) GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR AIR FILTER TIRE (RR-L) FAN BELT TIRE (FR-R) AIRCON EVAPORATOR SPRING (FR) TIRE (SPARE) ENGINE BLOCK HEAD CLUTCH PLATE BATTERY TIRE (FR-L) ENGINE SERVICES (HEAVY) BRAKE PAD (RR) GASKET COVER HEAD SPARK PLUG(S) RADIATOR FAN INJECTOR BRAKE MASTER BRAKE PAD (FR) FR-APRON/DASHBOARD STEERING-WHEEL SPEEDOMETER CEILING TRIM INTERIOR SALOON BOLT CRANE AND JACK REAR VIEW MIRROR SUNVISOR (L) TOOL KIT GEAR LEVER COVER AIRCON PANEL SUNVISOR R CARPET CEILING LAMP (FR) HEAD UNIT/WINDSHIELD WIPER LICENSE PLAT RIM COVER (FR-R) FOG LAMP (L) RIM COVER (FR-L) RIM COVER (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) EMBLEM SIDE SKIRT REPAIR (R) TURN LAMP (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR) TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (R) HEADLIGHT (FR-L) FOG LAMP (R) HEADLIGHT (FR-R) DOOR REPAIR (FR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) TAILLIGHT (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-L) WINDSHIELD GLASS TURN LAMP (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) ROOF REPAIR DOOR REPAIR (RR-R) FENDER REPAIR (FR-R) DOOR REPAIR (RR-L) RIM COVER (RR-R) TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPLACE (FR) FENDER REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-L) MIRROR (L) TURN LAMP (RR-R) ENGINE HOOD REPAIR // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
22	DD 1039 V	TOYOTA AGYA 1.0 G	2016	MT	998	ABU ABU METALIK	RP80.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. AGUS 0823-4704-2525 // CS PUSAT 081188089292// MESIN BERFUNGSI, BODY TERGORES, ALARM T/A, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, MESIN REMBES OLI, INDIKATOR AIRBAG MENYALA/RADIATOR AIRBAG SENSOR RADIATOR FAN GASKET CYLINDER HEAD GASKET COVER HEAD RIM (FR-R) WHEEL BEARING (RR) BRAKE PAD (RR) SPRING (FR) RIM (SPARE) SPRING (RR) CLUTCH PLATE CLUTCH BEARING TIRE (FR-R) TIRE (RR-L) TIRE (SPARE) TIRE (RR-R) ENGINE SERVICES (LIGHT) AIRCON EVAPORATOR REMOTE TIRE (FR-L) WHEEL BEARING (FR) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (FR) BRAKE MASTER INJECTOR BATTERY FAN BELT/AIRCON PANEL CEILING TRIM GEAR LEVER COVER TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CARPET FLOOR (FR-L) CARPET CARPET FLOOR (RR) CARPET FLOOR (FR-R) CARPET FLOOR (MID) CEILING LAMP (FR) INTERIOR SALOON STEERING-WHEEL/RIM COVER (RR-L) TAILLIGHT (RR-R) MIRROR (R) TAILLIGHT (RR-L) HEADLIGHT (FR-R) RIM COVER (FR-R) TURN LAMP (FR-R) FENDER REPAIR (FR-R) FOG LAMP (R) ENGINE HOOD REPAIR MIRROR (L) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (FR-L) FENDER REPAIR (RR-R) RIM COVER (FR-L) DOOR REPAIR (TRUNK) BUMPER REPAIR (FR) TURN LAMP (RR-R) RIM COVER (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) BUMPER REPAIR (RR) FENDER REPAIR (RR-L) SIDE SKIRT REPAIR (R) FOG LAMP (L) FENDER REPAIR (FR-L) WINDSHIELD WIPER TURN LAMP (RR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
23	DT 8353 AM	HINO XZU349R	2022	MT	4009	HIJAU	RP243.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	ADA 2026-10-12	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. FERDY 0822-4916-6365 //CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI, DINAMO STARTER RUSAK, INDIKATOR CEK ENGINE MENYALA, BAN CADANGAN T/A, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, DUMP PENYOK, ACCU RUSAK, DASHBOARD TIDAK LENGKAP, SETIR IMITASI, TUAS PERSNELING IMITASI, COVER PLAFON IMITASI, LANTAI KABIN BERKARAT & KEROPOS, JOK SOBEK, MESIN REMBES OLI//CEK ENGINE LIGHT SPRING (RR) RIM (SPARE) ENGINE SERVICES (LIGHT) TIRE (RR-R) OUT DYNAMO STARTER GASKET COVER HEAD AIR FILTER COIL IGNITION GASKET CYLINDER HEAD TIRE (FR-L) TIRE (RR-L) IN SPARK PLUG(S) SPRING (FR) BRAKE PAD (FR) TIRE (RR-L) OUT RADIATOR TIRE (RR-R) IN FAN BELT TIRE (SPARE) CLUTCH PLATE BATTERY BRAKE MASTER BRAKE PAD (RR) INJECTOR RADIATOR FAN TIRE (FR-R)/GEAR LEVER COVER CARPET BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT REAR VIEW MIRROR CEILING TRIM INTERIOR SALOON HEAD UNIT CARSEAT (FR-L) CARSEAT (FR-R) STEERING-WHEEL DASHBOARD/HEADLIGHT (FR-L) HEADLIGHT (FR-R) TURN LAMP (RR-R) ANTENNA CARGO PANEL REPAIR (RR) FOG LAMP (R) TAILLIGHT (RR-R) TURN LAMP (FR-L) FRONT PANEL REPAIR TURN LAMP (FR-R) DOOR REPAIR (FR-L) WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) CABIN REPAIR TURN LAMP (RR-L) BUMPER REPAIR (FR) MIRROR (L) MIRROR (R) DOOR REPAIR (FR-R) FOG LAMP (L) EMBLEM ROOF REPAIR CARGO PANEL REPAIR (DECK) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
24	PS 8240 A	TOYOTA HILUX 2.4G DC	2022	MT	2393	PUTIH	RP131.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
NOPOL FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC BPK. DEDY PAKPAHAN 0812 7358 6232 // CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI (TERBONGKAR), KOMPONEN MESIN TIDAK LENGKAP, BAN CADANGAN T/A, ALAT MOBIL T/A, VELG IMITASI, BAN GUNDUL, SETIR KUSAM, SEATBELT T/A, HEADREST TIDAK LENGKAP, DASHBOARD RUSAK & KUSAM//GEAR BOX GEAR BOX OVERHAUL SPRING (RR) TIRE (SPARE) TIRE (FR-R) RIM (RR-L) ENGINE BLOCK HEAD RIM (RR-R) FAN BELT AIRCON EVAPORATOR POWER STEERING RIM (FR-L) SPRING (FR) COIL IGNITION TIRE (FR-L) RACK STEER RIM (SPARE) ENGINE BLOCK FR-APRON DYNAMO STARTER MUFFLER CLUTCH PLATE GASKET CYLINDER HEAD RADIATOR ENGINE SERVICES (HEAVY) AIR FILTER GASKET COVER HEAD AIRBAG RIM (FR-R) TIRE (RR-R) INJECTOR RADIATOR FAN BRAKE PAD (FR) REMOTE TIRE (RR-L) SPARK PLUG(S) BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER SPARE KEY (IMMOBILIZER) BATTERY/CARPET INTERIOR SALOON SEATBELT (RR-R) SEATBELT (FR-L) HEADREST (RR-R) SEATBELT (RR-L) BOLT CRANE AND JACK TOOL KIT SEATBELT (FR-R) HEADREST (RR-L) CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM HEAD UNIT STEERING-WHEEL DASHBOARD AIRCON PANEL/CABIN REPAIR CARGO PANEL REPAIR (RR) LICENSE PLAT ANTENNA FOG LAMP (R) DOOR REPAIR (FR-L) RIM COVER (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (DECK) MIRROR (L) RIM COVER (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) TAILLIGHT (RR-R) RIM COVER (FR-R) RIM COVER (FR-L) EMBLEM FOG LAMP (L) WINDSHIELD WIPER CARGO PANEL REPAIR (RR-L) TURN LAMP (RR-R) HEADLIGHT (FR-L) MIRROR (R) FENDER REPAIR (FR-L) BUMPER REPLACE (FR) SIDE SKIRT REPAIR (L) TURN LAMP (RR-L) DOOR REPAIR (FR-R) HEADLIGHT (FR-R) ENGINE HOOD REPLACE SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-R) TURN LAMP (FR-R) GRILLES TAILLIGHT (RR-L) ROOF REPAIR TURN LAMP (FR-L) DOOR REPAIR (RR-R) DOOR REPAIR (RR-L) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
25	DC 8268 FG	TOYOTA HILUX PICK UP	2013	MT	1998	ABU ABU METALIK	RP61.000.000	BENSIN	0	-	-	-	14 HARI KERJA	- T/A	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
ADA PERBEDAAN NOPOL PADA FISIK DC8268FG PADA DOKUMEN DC8526BA // INDIKASI BBN GANTUNG // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI BPK. MASSUARAH 0813-5561-8851 / CS PUSAT 081188089292// MESIN TIDAK BERFUNGSI, BODY TERGORES (CAT ULANG), ACCU SUAK, HEAD UNIT T/A, ALAT MOBIL T/A, LANTAI BAK BERKARAT & PENYOK, KNALPOT IMITASI, KONDISI BAN SEBAGIAN GUNDUL, KACA DEPAN RETAK, MESIN REMBES OLI, KELISTRIKAN SEBAGIAN RUSAK//TIRE (FR-L) MUFFLER TIRE (RR-R) TIRE (RR-L) AIR FILTER GASKET CYLINDER HEAD SPRING (FR) FAN BELT INJECTOR RADIATOR FAN RACK STEER ENGINE SERVICES (LIGHT) CLUTCH PLATE RADIATOR TIRE (SPARE) BRAKE PAD (FR) TIRE (FR-R) BATTERY BRAKE PAD (RR) BRAKE MASTER GASKET COVER HEAD AIRCON EVAPORATOR SPARK PLUG(S) SPRING (RR)/DASHBOARD AIRCON PANEL CARPET HEAD UNIT INTERIOR SALOON STEERING-WHEEL TOOL KIT BOLT CRANE AND JACK CEILING LAMP (FR) CEILING TRIM/RIM COVER (FR-L) TAILLIGHT (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (DECK) EMBLEM FOG LAMP (L) RIM COVER (RR-R) ANTENNA CARGO PANEL REPAIR (RR-L) ROOF REPAIR WINDSHIELD WIPER TAILLIGHT (RR-L) MIRROR (R) WINDSHIELD GLASS TURN LAMP (RR-R) CARGO PANEL REPAIR (RR-R) MIRROR (L) FOG LAMP (R) TURN LAMP (RR-L) RIM COVER (RR-L) CARGO PANEL REPAIR (RR) DOOR REPAIR (FR-L) DOOR REPAIR (FR-R) RIM COVER (FR-R) FENDER REPAIR (FR-R) ENGINE HOOD REPAIR SIDE SKIRT REPAIR (R) FENDER REPAIR (FR-L) SIDE SKIRT REPAIR (L) BUMPER REPAIR (FR) // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
26	B 9348 SCM	DAIHATSU GRAN MAX BLIND VAN	2022	MT	1298	PUTIH	RP95.000.000	BENSIN	108929	C	C	C	15 HARI KERJA	ADA 2023-10-31	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PIC GREVER PARERA 082260394365 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
27	B 9803 SCM	DAIHATSU GRAN MAX BLIND VAN	2022	MT	1298	PUTIH	RP95.000.000	BENSIN	176094	D	C	C	15 HARI KERJA	ADA 2025-10-31	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC PIC GREVER PARERA 082260394365 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
28	PA 1491 RP	DAIHATSU XENIA	2023	MT	1496	ABU ABU METALIK	RP194.000.000	BENSIN	52541	C	B	C	15 HARI KERJA	ADA 2026-06-19	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR ADA	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A

LOT	NO POLISI	MERK/MODEL	TAHUN	TRANS	CC	WARNA	OPEN PRICE	BAHAN BAKAR	ODO METER	EXTER GRADE	INTER GRADE	ENGINE GRADE	BPKB	STNK	KELENGKAPAN DOKUMEN		
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ANDY 082189084113 // // BATAS PEMBAYARAN: 5 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	
29	DB 1841 AF	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5	2013	MT	1495	HITAM METALIK	RP50.000.000	BENSIN	179202	C	C	C	35 HARI KERJA	ADA 2025-03-05	KWT. BLANKO T/A	FAKTUR T/A	FC. KTP T/A
															KEUR T/A	SPH T/A	FORM A T/A
SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC ERWIN +62 852-5532-9221 / SARDIMAN 089523807733 // // BATAS PEMBAYARAN: 3 HARI SETELAH INVOICE RILIS																	